

Raport

cu privire la calitatea serviciilor de distribuție a gazelor naturale pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Numărul de consumatori (locuri de consum), servicii în perioada de referință (NCl), inclusiv

Numărul de consumatori casnici (CC), numărul locurilor de consum ale CC

34799	34799
11339	11339
10090	10090
48	48
5059	5059
12	12
8251	8251

Numărul de consumatori noncasnici (CN),

numărul locurilor de consum ale CN

801	1116
224	325
292	409
2	2
101	125
1	1
181	254

Tabelul 1

Registrul Interruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali deserviți de SRL "Edineț-Gaz" perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Raión	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (inaltă P/medie PM/joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de			Programat/Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
						OST, min.	OSD, min.	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dondușeni	Trinova	PRG nr.48, 49, 50, 51, 57, 75, 76, 77, 85, 79, 80, 81, 41, 24, 84 și rețelele de distribuție în avaj	PM	24.01.2022	9:50:00		390	390	24		24	N	AT	Efectuarea lucrărilor de reparație a porțiunii de conductă, deteriorată în rezultatul unui accident rutier
Edineț	Edineț	Instalațiile de utilizare din str. S. Bucovinei nr.9 ap. 21 ,29 ,33, 37	PJ	25.01.2022	11:05:00		35	35	4		4	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apartamentul nr.25
Ocnita	Ocnita	PRG nr.20 și conducta de distribuție aferentă	PM	03.02.2022	15:00:00		300	300		1	1	N	AT	Efectuarea lucrărilor de lichidare a conșoanelor incidentului; manifestat prin deteriorarea conductei supratereane DN150 în rezultatul unui accident rutier (reclamație de avarie nr.40)
Ocnita	Ocnita	PRG nr.22 și conducta de distribuție aferentă	PM	03.02.2022	15:00:00		1245	1245		85	85	N	AT	Efectuarea lucrărilor de lichidare a conșoanelor incidentului; manifestat prin deteriorarea conductei supratereane DN150 în rezultatul unui accident rutier (reclamație de avarie nr.40)
Edineț	Edineț	Conducta de distribuție din str. Independenței.	PM	10.02.2022	10:00:00		140	140		9	9	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apartamentul nr.26
Dondușeni	Dondușeni	Instalațiile de utilizare din str. Independenței, 11 (scara 2)	PJ	11.02.2022	8:45:00		60	60		2	2	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire armăturii de închidere DN20 în casa scării.
Edineț	Edineț	Instalațiile de utilizare din str. S. Bucovinei nr.21 ap. 31, 36, 41, 46.	PJ	21.02.2022	9:30:00		290	290		4	4	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apartamentul nr.26
Edineț	Edineț	PRG nr.153 și conducta de distribuție aferentă	PM	21.02.2022	9:10:00		170	170		10	10	P		Efectuarea lucrărilor de reparație a PRG nr.153.

Director

Igori Nepekovoda

Ex. Sergiu Sova

Raión	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (mărita P)/medie P/M/Joasă P/J)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii			Numărul locurilor de			Programul/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Cauza intreruperii	Descriere detaliată
						OST, min.	OSD, min.	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Ocnita	Vălcineț	Instalatia de utilizare a unei casei de locuit	PJ	23.02.2022	20:10:00		65	65	1		1	N	AT		Interruperea livrării gazelor pe durata stingerii incendiului la locul de consum a consumatorului Botovschi N. de către pompieri (reclamație de avarie nr.069) și examinarea tehnică a locului de consum
Ocnita	Calarsovoa	Instalatia de utilizare a unei casei de locuit	PJ	25.03.2022	18:20:00		3820	3820	1		1	N	AT		Interruperea livrării gazelor pe durata stingerii incendiului la locul de consum a consumatorului Pavlova N. de către pompieri (reclamație de avarie nr.129) și examinarea tehnică a locului de consum
Donduseni	Donduseni	Conducta de distribuție aferenta PRG nr. 59	PJ	30.03.2022	10:55:00		240	240	5	1	6	P			Efectuarea lucrărilor de înlocuire a armaturii de închidere DN32 la intrarea gazelor în blocul de locuit din str. Independenței, 19
Edineț	Edineț	PRG nr.32 și conducta de distribuție aferență	PM	31.03.2022	09:00:00		105	105	28		28	P			Efectuarea lucrărilor de reparație a PRG nr.32
Briceni	Tabari	PRG nr.17 și conducta de distribuție aferență	PM	03.04.2022	8:55:00		175	175	29	1	30	N	AT		Interruperea livrării gazelor pe durata stingerii incendiului la locul de consum a consumatorului Gutu Veronica L. de către pompieri (reclamație de avarie nr.110) și examinarea tehnică a locului de consum.
Ocnita	Birnova	PRG nr. 89 și conducta de distribuție de presiune joasă aferență	PM	07.04.2022	8:20:00		55	55	2		2	N	AC		Biocarea supapei obturatoare de siguranță la PRG nr. 89 (reclamație de avarie nr. 149)
Briceni	Briceni	Conducta de distribuție aferența PRG Nr1	PJ	11.04.2022	8:30:00		3390	3390	464		464	P			Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei subterane de distribuție de presiune joasă
Ocnita	Paustova	PRG nr. 18 și conducta de distribuție de presiune joasă aferență	PM	12.04.2022	13:15:00		125	125	13		13	N	AC		Biocarea supapei obturatoare de siguranță la PRG nr. 18 (reclamație de avarie nr. 155)
Ocnita	Ocnita	PRG nr. 20 și conducta de distribuție de presiune joasă aferență	PM	17.04.2022	15:20:00		65	65	1	1	2	N	AC		Biocarea supapei obturatoare de siguranță la PRG nr. 20 (reclamație de avarie nr. 169)
Donduseni	Pocrovca	PRG nr. 27 și conducta de distribuție de presiune joasă aferență	PM	27.04.2022	9:30:00		85	85	2		2	P			Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG nr. 27
Edineț	Edineț	PRG nr.111 și conducta de distribuție aferență	PM	28.04.2022	9:00:00		125	125	49		49	P			Efectuarea lucrărilor de reparație a PRG nr.111.
Donduseni	Baraboi	PRG nr. 25 și conducta de distribuție de presiune joasă aferență	PM	29.04.2022	9:40:00		320	320	18		18	P			Verificare la etanșetate a conductelor de presiune joasă exterioare și interioare
Briceni	Corleuți	PRG nr. 24 și conducta de distribuție de presiune joasă aferență	PM	03.05.2022	16:15:00		82	82	1		1	N	AT		deținerea conductorului subteran din PE De-32 în timpul efectuării lucrărilor neautorizate de terasament, pentru instalarea unui gard în fata casei Reclamante de avarie Nr164
Edineț	Edineț	69 PRG conform schemei nr.7.3.1. și rețelele de distribuție în aval	PM	11.05.2022	8:00:00		2070	2070	1874	77	1951	P			Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei de presiune medie conform schemei nr.7.3.1.
Donduseni	Baraboi	PRG nr. 10 și conducta de distribuție de presiune joasă aferență	PM	16.06.2022	10:33:00		327	327	36		36	N	AC		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a unui sector al rețelei de gaze supaterane de presiune joasă DN50, deteriorat în rezultatul căderii unui arbor
Ocnita	Clocusna	Conducta de distribuție aferență PRG №4	PJ	16.06.2022	9:30:00		186	186	4		4	P			Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supaterane de distribuție de presiune joasă
Briceni	Briceni	Conducta de distribuție aferența PRG nr.14	PM	16.05.2022	9:00:00		1800	1800	54		54	P			Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelelor subterane supaterane de distribuție de presiune medie și joasă
Ocnita	Clocusna	Conducta de distribuție aferența PRG №6	PJ	18.05.2022	9:15:00		215	215	6	1	7	P			Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supaterane de distribuție de presiune joasă
Ocnita	Mereșeuca	Conducta de distribuție aferența PRG №8	PJ	19.05.2022	8:30:00		192	192	5		5	P			Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supaterane de distribuție de presiune joasă
Ocnita	Mereșeuca	Conducta de distribuție aferență PRG №10	PJ	20.05.2022	8:45:00		150	150	13		13	P			Efectuarea lucrărilor de înlocuire a unui sector al rețelei de gaze naturale supaterane de presiune joasă DN32 de la PRG nr. 10

Director

Ex Sergiu Șovâr

Igori Nepevoda

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (înălțimea P)/medie P)/Joasă P.)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii			Numărul locurilor de				Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Cauza intreruperii	Descriere detaliată
						OST, min.	OSD, min.	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Brieni	Corfeuti	Conducta de distribuție în aval de SRM	PM	20.05.2022	17:16:00		1516	1516	1251	17	1268	N	AT		Efectuarea lucrărilor de închidere a conexiunilor incidentului legat de deteriorarea conductei supraterane DN80 în rezultatul unui accident rutier (Reclamație de avarie nr.191)	
Brieni	Grimancuți	Instalația de utilizare	PJ	22.05.2022	10:30:00		1760	1760	1		1	N	AT		Efectuarea lucrărilor de închidere a conexiunilor incidentului cauzat de conectarea neautorizată a unui încălzitor instantaneu de apă de către consumatorul final. (Reclamație de avarie nr.199)	
Brieni	Grîbova	Conducta de distribuție aferentă PRG №14	PJ	23.05.2022	8:30:00		150	150	4		4	P			Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșeitate a rețelei supraterane de distribuție de presiune joasă	
Brieni	Briadeni	Rețeaua de distribuție către PRG nr.31	PM	23.05.2022	9:00:00		480	480	9		9	P			Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșeitate a rețelei supraterane de distribuție de presiune medie și joasă	
Brieni	Briadeni	Conducta de distribuție aferentă PRG №1	PJ	24.05.2022	9:00:00		145	145	6		6	P			Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșeitate a rețelei supraterane de distribuție de presiune joasă	
Brieni	Briadeni	Instalațiile de utilizare din str. Independenței, 74 (apartamentele 1, 4, 7, 13 scara 1, coloana 1)	PJ	24.05.2022	10:30:00		90	90	4		4	P			Racorodarea instalației de utilizare a noului consumator din apartamentul nr. 10	
Ocnita	Briadeni	Conducta de distribuție aferentă PRG №2	PJ	25.05.2022	9:00:00		190	190	10		10	P			Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșeitate a rețelei supraterane de distribuție de presiune joasă	
Ocnita	Briadeni	Conducta de distribuție aferentă PRG №3	PJ	26.05.2022	8:30:00		385	385	27	3	30	P			Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșeitate a rețelei supraterane de distribuție de presiune joasă	
Ocnita	Ocnita	Conducta de distribuție aferentă P M uzina de producere or. Ocnita	PM	27.05.2022	9:00:00		148	148	1	1	1	P			Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșeitate a rețelei supraterane de distribuție de presiune medie	
Ocnita	Ocnita	Conducta de distribuție aferentă PRG №34	PJ	30.05.2022	8:30:00		194	194	8		8	P			Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșeitate a rețelei supraterane de distribuție de presiune joasă	
Ocnita	Ocnita	Conducta de presiune joasă (microcraionul "Lubieni")	PJ	03.06.2022	9:00:00		465	465	142		142	N	AC		Efectuarea lucrărilor de înălturare a scurgătorilor de gaze depistate pe rețeaua de distribuție a microcraionului "Lubieni"	
Edineț	Edineț	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.1	PJ	02.06.2022	09:00:00		1920	1920	157	5	162	P			Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșeitate a rețelei subterane și supraterane de distribuție de presiune joasă	
Edineț	Edineț	18 PRG conform schemei nr.9, și rețelele de distribuție în aval	PM				220	220	142	4	146	N	AT		Efectuarea lucrărilor de lichidare a conexiunilor incidentului legat de deteriorarea conductei subterane din PE De63 în timpul electurii lucrărilor neautorizate pe terasament pentru instalarea apeductului (Reclamație de avarie Nr334)	
Edineț	Edineț	Instalațiile de utilizare din str. P. Korceaghi, 13 (apartamentele 33, 36, 39, 42, 46, 49, 52, 55 scara 3-4, coloana 7)	PJ	08.06.2022	09:00:00		175	175	9		9	P			Racorodarea instalației de utilizare a noului consumator din apartamentul nr. 38	
Ocnita	Ocnita	2 PRG conform schemei nr.2A, nr.3 și rețelele de distribuție în aval	PM	08.06.2022	09:00:00		1980	1980	348	1	349	P			Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșeitate a rețelelor subterane, supraterane de distribuție de presiune medie și joasă	
Ocnita	Edineț	Conducta de distribuție aferentă PRG №7	PJ	14.06.2022	8:55:00		205	205	16		16	P			Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșeitate a rețelei supraterane de distribuție de presiune joasă	
Edineț	Zăbriceni, Chiurt	Rețeaua de distribuție de presiune înaltă	PJ	15.06.2022	8:00:00		1660	1660	149	4	153	P			Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșeitate a rețelei supraterane de distribuție de presiune înaltă medie și joasă	
Ocnita	Clocusna	Conducta de distribuție aferentă PRG №8	PJ	16.06.2022	9:05:00		270	270	23		23	P			Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșeitate a rețelei supraterane de distribuție de presiune joasă	
Ocnita	Briadeni	Conducta de distribuție aferentă PRG №4	PJ	20.06.2022	8:30:00		183	183	3		3	P			Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșeitate a rețelei supraterane de distribuție de presiune joasă	
Ocnita	Lipnic	Conducta de distribuție aferentă PRG №4	PJ	21.06.2022	8:00:00		256	256	40		40	P			Efectuarea lucrărilor de înlocuire a unui sector al rețelei de gaze naturale supraterane de presiune joasă DNG7 de la PRG nr. 14	
Ocnita	Ocnita	Instalațiile de utilizare din str. Prieteniei 65 (apartamentele 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 scara 1, coloana 2)	PJ	21.06.2022	09:00:00		235	235	8		8	P			Racorodarea instalației de utilizare a noului consumator din apartamentul nr. 34	
Ocnita	Briadeni	Conducta de distribuție aferentă PRG №5	PJ	22.06.2022	8:30:00		194	194	7		7	P			Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșeitate a rețelei supraterane de distribuție de presiune joasă	
Brieni	Brieni	Conducta de distribuție aferentă PRG №5	PM	20.06.2022	09:00:00		1920	1920	38		38	P			Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșeitate a rețelei subterane (PE) de distribuție de presiune medie și joasă	

Director _____
Igor Nepovoda

Ex Sergiu Șovă

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (mărită P/J, medie PM/Joasă P/J)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii			Numărul locurilor de			Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Cauza intreruperii	Descriere detaliată	
						OST, min.	OSD, min.	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Briceni	Colicaci	Conducă de distribuție interurata	PJ	21.06.2022	9:00:00		3300	3300	650	7	657	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei de distribuție de presiune înaltă, medie și joasă		
Ocnita	Biftadeni	Conducă de distribuție aferentă PRG Nr 6	PJ	24.06.2022	8:30:00		175	175	30		30	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supraterane de distribuție de presiune joasă		
Ocnita	Bimova	PRG nr. 8 și conducă de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	24.06.2022	17:00:00		80	80	1		1	N	AC	Blocarea supapei obturatoare de siguranță la PRG nr. 8 (reclamație de avarie nr.294)		
Edinet	Edinet	PRG nr.6, conform schemei Zbriceni și rețele de distribuție în aval	PM	30.06.2022	11:10:00		138	138	1		1	N	AT	Efectuarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului legat de deteriorarea conductei subterane din PE De32 în timpul efectuării lucrărilor reautorizate pe terasament pentru instalarea gardului la consumatorul N15 c.Zabroteni (Reclamație de avarie N8383)		
Ocnita	Bimova	PRG nr. 8 și conducă de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	02.07.2022	8:40:00		105	105	1		1	N	AC	Blocarea supapei obturatoare de siguranță la PRG nr. 8 (reclamație de avarie nr. 310)		
Ocnita	Ocnita	PRG nr. 6 și conducă de distribuție de presiune joasă	PM	04.07.2022	17:25:00		125	125	25		25	N	AC	Blocarea supapei obturatoare de siguranță la PRG nr. 6 (reclamație de avarie nr. 311)		
Edinet	Edinet	PRG nr. 5 și rețele de distribuție de presiune joasă	PJ	06.07.2022	9:00:00		110	110	11		11	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supraterane de distribuție de presiune joasă		
Edinet	Edinet	PRG nr. 16 și rețele de distribuție de presiune joasă	PJ	06.07.2022	11:00:00		90	90	9		9	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supraterane de distribuție de presiune joasă		
Edinet	Edinet	PRG nr. 10 și rețele de distribuție de presiune joasă	PJ	06.07.2022	12:40:00		100	100	8		8	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supraterane de distribuție de presiune joasă		
Edinet	Edinet	PRG nr. 20 și rețele de distribuție de presiune joasă	PJ	06.07.2022	14:20:00		95	95	7		7	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supraterane de distribuție de presiune joasă		
Edinet	Edinet	PRG nr. 21 și rețele de distribuție de presiune joasă	PJ	06.07.2022	15:50		85	85	9		9	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supraterane de distribuție de presiune joasă		
Briceni	Briceni	PRG nr. 16 și conducă de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	06.07.2022	16:35:00		191	191	2		2	N	AT	Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supraterane de distribuție de presiune joasă		
Ocnita	Măreșeuca	PRG nr. 11 și conducă de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	08.07.2022	15:25:00		115	115	14		14	N	AC	Blocarea supapei obturatoare de siguranță la PRG nr. 11 (reclamație de avarie nr.320)		
Ocnita	Clocușna	Conducă de distribuție aferentă PRG Nr 19	PJ	11.07.2022	8:30:00		128	128	1		1	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supraterane de distribuție de presiune joasă		
Ocnita	Clocușna	Conducă de distribuție aferentă PRG Nr 42	PJ	11.07.2022	10:30:00		190	190	1		1	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supraterane de distribuție de presiune joasă		
Ocnita	Clocușna	Conducă de distribuție aferentă PRG Nr 44	PJ	11.07.2022	13:50:00		170	170	1		1	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supraterane de distribuție de presiune joasă		
Ocnita	Clocușna	Conducă de distribuție aferentă PRG Nr 45	PJ	12.07.2022	8:00:00		192	192	1		1	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supraterane de distribuție de presiune joasă		
Ocnita	Clocușna	Conducă de distribuție aferentă PRG Nr 48	PJ	12.07.2022	11:30:00		188	188	1		1	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supraterane de distribuție de presiune joasă		
Ocnita	Clocușna	Conducă de distribuție aferentă PRG Nr 52	PJ	12.07.2022	14:50:00		142	142	1		1	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supraterane de distribuție de presiune joasă		
Ocnita	Clocușna	Conducă de distribuție aferentă PRG Nr 54	PJ	13.07.2022	8:00:00		134	134	1		1	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supraterane de distribuție de presiune joasă		
Ocnita	Clocușna	Conducă de distribuție aferentă PRG Nr 60	PJ	13.07.2022	11:00:00		126	126	1		1	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supraterane de distribuție de presiune joasă		
Ocnita	Clocușna	Conducă de distribuție aferentă PRG Nr 64	PJ	13.07.2022	14:10:00		164	164	1		1	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supraterane de distribuție de presiune joasă		

Director
Ing. Nicolae Nepenevoda

Ek. Sergiu Șova

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (măță Pj/ medie PM/ Joasă Pj)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii			Numărul locurilor de			Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Cauza intreruperii	Descriere detaliată	
						OST, min.	OSD, min.	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Ocnita	Ocnita	PRG nr. 20, 22 și rețelele de distribuție de presiune joasă aferente	PM	13.07.2022	09:00:00		488	488	85	2	87	N	AT	Efectuarea lucrărilor de reparație a racordului conductei supratereane DN350/DN150 (îmbinării prin sudură) din str. Al. Ceș. Bun, deteriorat în urma unui incident furtiv		
Edineț	Alexeevca, Terebna	Rețelele de distribuție de presiune înaltă	Pj	13.07.2022	8:00:00		1680	1680	64	5	69	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei de distribuție de presiune înaltă, medie și joasă		
Ocnita	Clocușna	Conducta de distribuție aferentă PRG № 66	PJ	14.07.2022	8:30:00		140	140	1	1	1	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supratereane de distribuție de presiune joasă		
Ocnita	Clocușna	Conducta de distribuție aferentă PRG № 67	PJ	14.07.2022	11:30:00		128	128	1	1	1	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supratereane de distribuție de presiune joasă		
Ocnita	Clocușna	Conducta de distribuție aferentă PRG № 69	PJ	14.07.2022	15:00:00		132	132	1		1	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supratereane de distribuție de presiune joasă		
Edineț	Edineț	Conducta de distribuție aferentă PRG № 12	PJ	14.07.2022	8:10:00		115	115	11		11	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supratereane de distribuție de presiune joasă		
Edineț	Edineț	Conducta de distribuție aferentă PRG № 13	PJ	14.07.2022	10:10:00		80	80	3		3	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supratereane de distribuție de presiune joasă		
Edineț	Edineț	Conducta de distribuție aferentă PRG № 14	PJ	14.07.2022	12:30:00		125	125	7		7	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supratereane de distribuție de presiune joasă		
Edineț	Edineț	Conducta de distribuție aferentă PRG № 21	PJ	14.07.2022	14:45:00		130	130	5		5	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supratereane de distribuție de presiune joasă		
Edineț	Edineț	Conducta de presiune medie str. M. Manole nr.10	PM	14.07.2022	10:15:00		255	255	121		121	N	AT	Efectuarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului legat de deteriorarea conductei subterane din PE De40 în timpul efectuării lucrărilor reautorizate pe terasament pentru instalarea apeductului (Reclamație de avarie №440)		
Ocnita	Clocușna	Conducta de distribuție aferentă PRG № 76	PJ	15.07.2022	8:30:00		122	122	1		1	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supratereane de distribuție de presiune joasă		
Ocnita	Clocușna	Conducta de distribuție aferentă PRG № 83	PJ	15.07.2022	10:30:00		184	184	1		1	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supratereane de distribuție de presiune joasă		
Ocnita	Clocușna	Conducta de distribuție aferentă PRG № 85	PJ	15.07.2022	14:00:00		176	176	1		1	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supratereane de distribuție de presiune joasă		
Ocnita	Clocușna	Conducta de distribuție aferentă PRG № 87	PJ	18.07.2022	8:20:00		134	134	1		1	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supratereane de distribuție de presiune joasă		
Ocnita	Clocușna	Conducta de distribuție aferentă PRG № 90	PJ	18.07.2022	10:40:00		166	166	1	1	1	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supratereane de distribuție de presiune joasă		
Ocnita	Clocușna	Conducta de distribuție aferentă PRG № 80	PJ	18.07.2022	13:30:00		185	185	1		1	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supratereane de distribuție de presiune joasă		
Ocnita	Mereșeuca	Conducta de distribuție aferentă PRG № 4	PJ	18.07.2022	8:30:00		1575	1575	11		11	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supratereane de distribuție de presiune joasă		
Ocnita	Bihadeni	Conducta de distribuție aferentă PRG № 7	PJ	19.07.2022	8:30:00		218	218	40		40	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supratereane de distribuție de presiune joasă		
Birceni	Lipicani	Rețelele de distribuție de presiune înaltă	Pj	20.07.2022	08:00:00		1980	1980	379	24	403	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supratereane de distribuție de presiune joasă		
Ocnita	Ghivova	Conducta de distribuție aferentă PRG № 2	PJ	20.07.2022	9:30:00		164	164	4		4	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supratereane de distribuție de presiune joasă		

Director:  Igori Nepeivoda

Ex. Sergiu Șova

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (finală PJ/ medie PM/ joasă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii			Numărul locurilor de			Programul/ Noprogramat (PN)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Cauza intreruperii	Descriere detaliată	
						OST, min.	OSD, min.	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Edineț	Edineț	Rețeaua de distribuție ațerenă PRG № 40	PJ	21.07.2022	8:30:00		240	240	132	4	136	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supraterane de distribuție de presiune joasă		
Edineț	Edineț	Rețeaua de distribuție ațerenă PRG № 46	PJ	21.07.2022	8:30:00		210	210	19		19	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supraterane de distribuție de presiune joasă		
Ocnita	Brladeni	Conducă de distribuție ațerenă PRG № 9	PJ	21.07.2022	9:00:00		146	146	16		16	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supraterane de distribuție de presiune joasă		
Ocnita	Reduț - Mare	Conducă de distribuție ațerenă PRG № 11	PJ	21.07.2022	20:10:00		1565	1565	3		3	N	FM	Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supraterane de distribuție de presiune joasă		
Ocnita	Brladeni	Conducă de distribuție ațerenă PRG № 34	PJ	22.07.2022	9:00:00		180	180	146	1	147	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei de distribuție		
Brceni	Slobozia Sereuți	Rețeaua de distribuție de presiune medie și joasă	PM	25.07.2022	08:00:00		3420	3420	13		13	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supraterane de distribuție de presiune joasă		
Ocnita	Brladeni	PRG nr. 17 și conducă de distribuție de presiune joasă ațerenă	PM	26.07.2022	11:00:00		390	390	253	17	270	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supraterane de distribuție de presiune medie și joasă		
Ocnita	Ocnita	Rețeaua de distribuție de presiune medie și joasă	PM	26.07.2022	8:55:00		3557	3557	278	5	283	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supraterane de distribuție de presiune joasă		
Brceni	Trebisauți	Rețeaua de distribuție de presiune medie și joasă	PM	26.07.2022	09:00:00		3240	3240	168	4	172	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supraterane de distribuție de presiune joasă		
Ocnita	Calarasovca	Conducă de distribuție ațerenă PRG № 51	PJ	27.07.2022	09:00:00		1624	1624	35	2	37	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supraterane de distribuție de presiune joasă		
Brceni	Berlinți	Rețeaua de distribuție de presiune medie și joasă	PM	27.07.2022	08:00:00		3420	3420	168	4	172	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supraterane de distribuție de presiune joasă		
Edineț	Edineț	Conducă de distribuție ațerenă PRG nr. 102	PJ	28.07.2022	08:30:00		480	480	35	2	37	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supraterane de distribuție de presiune joasă		
Donduseni	Baraboi	PRG nr. 23 și conducă de distribuție de presiune joasă ațerenă	PM	02.08.2022	08:45:00		375	375	16		16	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supraterane de distribuție de presiune joasă		
Donduseni	Baraboi	PRG nr. 32 și conducă de distribuție de presiune joasă ațerenă	PM	03.08.2022	9:50:00		440	440	20		20	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supraterane de distribuție de presiune joasă		
Donduseni	Baraboi	PRG nr. 34 și conducă de distribuție de presiune joasă ațerenă	PM	05.08.2022	09:30:00		330	330	9		9	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supraterane de distribuție de presiune joasă		
Edineț	Cupcini	Conducă de distribuție de presiune medie or. Cupcini, Cuja Nr. 2, 4	PM	08.08.2022	8:00:00		1980	1980	966	20	976	P		Reconstrucția instalației de utilizare din str. M. Eminescu		
Donduseni	Donduseni	Instalația de utilizare din str. M. Eminescu 26, scara 1	PJ	08.08.2022	9:00:00		125	125	5		5	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supraterane de distribuție de presiune joasă		
Ocnita	Ocnita	Conducă de distribuție ațerenă PRG № 2	PJ	11.08.2022	09:00:00		188	188	3		3	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supraterane de distribuție de presiune joasă		
Ocnita	Ocnita	Conducă de distribuție ațerenă PRG № 4	PJ	12.08.2022	08:00:00		207	207	13		13	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supraterane de distribuție de presiune joasă		
Ocnita	Clocusna	Conducă de distribuție ațerenă PRG № 2	PJ	15.08.2022	8:00:00		1560	1560	2		2	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supraterane de distribuție de presiune joasă		
Ocnita	Meresuca	Conducă de distribuție ațerenă PRG № 11	PJ	16.08.2022	8:00:00		1620	1620	13		13	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supraterane de distribuție de presiune joasă		
Brceni	Brceni	Conducă de distribuție ațerenă PRG № 7	PJ	15.08.2022	8:00:00		540	540	142		142	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supraterane de distribuție de presiune joasă		
Ocnita	Ocnita	PRG nr. 2 și conducă de distribuție de presiune joasă ațerenă	PM	15.08.2022	9:00:00		360	360	3		3	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supraterane de distribuție de presiune joasă		

Director
Gor. Nepevoda

EX. Sergiu Șova

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (mmla P1/medie P1/Joasă P1)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii			Numărul locurilor de				Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Cauza intreruperii	Descriere detaliată
						OST, min.	OSD, min.	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Ocnitja	Ocnitja	PRG nr. 14 și conducta de distribuție de presiune joasă ațerentă	PM	16.08.2022	9:00:00		240	240	3		3	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG (montarea PRG de tip nou cu două regulatoare ERG-SE)		
Ocnitja	Clocusna	Conducta de distribuție ațerentă PRG Nr 9	PJ	17.08.2022	9:00:00		1590	1590	7		7	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșeitate a rețelei subterane de distribuție de presiune joasă		
Ocnitja	Verejani	Conducta de distribuție ațerentă PRG Nr 20	PJ	18.08.2022	8:00:00		140	140	4		4	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșeitate a rețelei suprațerane de distribuție de presiune joasă		
Ocnitja	Clocusna	Conducta de distribuție ațerentă PRG Nr 10	PJ	22.08.2022	08:00:00		1610	1610	4	1	5	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșeitate a rețelei subterane de distribuție de presiune joasă		
Edinet	Edinet	Rețeaua de distribuție ațerentă PRG Nr 1	PJ	22.08.2022	9:05:00		160	160	98	4	102	P		Efectuarea lucrărilor de reconstrucție a rețelei suprațerane de distribuție de presiune joasă		
Ocnitja	Verejani	Conducta de distribuție ațerentă PRG Nr 21	PJ	23.08.2022	10:00:00		150	150	1		1	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșeitate a rețelei suprațerane de distribuție de presiune joasă		
Edinet	Hilinaia	Conducta de distribuție ațerentă PRG Nr 6	PJ	23.08.2022	10:28:00		2160	2160	5		5	N	AT	Efectuarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului legat de deteriorarea conductei subterane din PE D630 în timpul efectuării lucrărilor neautorizate pe terasamentul pentru instalarea apeductului (reclamație de avarie Nr570)		
Ocnitja	Clocusna	Conducta de distribuție ațerentă PRG Nr 11	PJ	24.08.2022	08:00:00		1545	1545	12		12	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșeitate a rețelei subterane de distribuție de presiune joasă		
Brceni	Gărnăncăuți	Conducta de distribuție ațerentă PRG Nr 2	PJ	24.08.2022	08:00:00		540	540	12		12	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșeitate		
Ocnitja	Gărnăuți - Moldova	Conducta de presiune medie s. Gărnăuți - Moldova PRG Nr 5	PM	25.08.2022	10:00:00		300	300	6		6	N	AT	Efectuarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului legat de deteriorarea conductei subterane din PE D650 în timpul efectuării lucrărilor neautorizate pe terasament pentru instalarea apeductului (reclamație de avarie Nr 402)		
Ocnitja	Lipnic	PRG nr. 5 și conducta de distribuție de presiune joasă ațerentă	PM	26.08.2022	9:00:00		272	272	13		13	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG (montarea PRG de tip nou cu două regulatoare FRG(ZVB-2Y1))		
Ocnitja	Cărașovo	Conducta de distribuție ațerentă PRG Nr 62	PJ	29.08.2022	8:00:00		1715	1715	56		56	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșeitate a rețelei subterane de distribuție de presiune joasă		
Ocnitja	or. Ocnitja	PRG nr. 5 și conducta de distribuție de presiune joasă ațerentă	PM	29.08.2022	9:50:00		385	385	19		19	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG (montarea PRG de tip nou cu două regulatoare FRG(ZVB-2Y1))		
Brceni	Perița	Rețeaua de distribuție	PM	29.08.2022	17:22:00		1577	1577	1		1	N	AT	Efectuarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului, manifestat prin deteriorarea conductei subterane din PE în timpul executării lucrărilor neautorizate de terasament (insulținare de avarie nr. 321)		
Ocnitja	or. Ocnitja	PRG nr. 13 și conducta de distribuție de presiune joasă ațerentă	PM	30.08.2022	9:45:00		415	415	28	2	30	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG (montarea PRG de tip nou cu două regulatoare FRG(ZVB))		
Edinet	Edinet	Conducta de distribuție de presiunea medie or. Edinet, ruta nr 9	PM	07.09.2022	9:00:00		2180	2180	352	17	369	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșeitate a rețelei de distribuție de presiune medie		
Edinet	s. Rusești	Conducta de distribuție ațerentă PRG Nr nr.33	PJ	12.09.2022	8:34:00		324	324	6		6	N	AT	Execuțarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului cauzat de conectarea neautorizată a unui înalțător instalataneu de apă de către consumatorul C.Șteea Tudor (insulținare de avarie Nr610)		
Ocnitja	Clocusna	Conducta de distribuție ațerentă PRG Nr 16	PJ	13.09.2022	09:00:00		1553	1553	3		3	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșeitate a rețelei subterane de distribuție de presiune joasă		
Edinet	Edinet	Conducta de distribuție ațerentă PRG Nr 61	PJ	14.09.2022	9:00:00		450	450	92	2	94	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșeitate a rețelei suprațerane de distribuție de presiune joasă		
Ocnitja	Clocusna	Conducta de distribuție ațerentă PRG Nr 38	PJ	15.09.2022	08:00:00		1610	1610	7	1	8	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșeitate a rețelei subterane de distribuție de presiune joasă		

Director
Ex. Sergiu Șova

1907 Nepevoda
Pag 7 din 9

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (mărită P1/medie P2/ joasă P3)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii			Numărul locurilor de			Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Cauza intreruperii	Descriere detaliată
						OST, min.	OSD, min.	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10-11)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Edineț	Edineț	Conducția de distribuție ațerentă PRG Nr 110	PJ	15.09.2022	9:00:00		170	170	11	11	11	P			Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșeitate a rețelei supraterane de distribuție de presiune joasă
Edineț	Edineț	Conducția de distribuție ațerentă PRG Nr 48	PJ	15.09.2022	13:00:00		225	225	21	21	21	P			Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșeitate a rețelei supraterane de distribuție de presiune joasă
Ornița	Clocusna	Conducția de distribuție ațerentă PRG Nr 46	PJ	19.09.2022	08:00:00		1680	1680	1	1	2	P			Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșeitate a rețelei subterane de distribuție de presiune joasă
Ornița	Clocusna	Conducția de distribuție ațerentă PRG Nr 53	PJ	21.09.2022	08:00:00		1670	1670	3	3	3	P			Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșeitate a rețelei subterane de distribuție de presiune joasă
Edineț	Edineț	Conducția de distribuție ațerentă PRG Nr 179	PJ	21.09.2022	09:00:00		240	240	6	6	6	P			Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșeitate a rețelei supraterane de distribuție de presiune joasă
Edineț	Edineț	Conducția de distribuție ațerentă PRG Nr 51	PJ	21.09.2022	13:00:00		240	240	43	1	44	P			Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșeitate a rețelei supraterane de distribuție de presiune joasă
Dondușeni	Dondușeni	Conducția de distribuție ațerentă PRG Nr 27	PM	22.09.2022	10:30:00		240	240	5	5	5	P			Efectuarea lucrărilor de schimbare a armăturii de închidere DN25 înainte de regulatoare
Ornița	Calarasovca	Conducția de distribuție ațerentă PRG Nr 63	PJ	21.09.2022	09:00:00		1955	1955	80	1	81	P			Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșeitate a rețelei subterane de distribuție de presiune joasă
Ornița	Lencaul	Conducția de distribuție ațerentă PRG Nr 64	PJ	22.09.2022	9:00:00		180	180	13	13	13	P			Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșeitate a rețelei supraterane de distribuție de presiune joasă
Ornița	Ginauți-Raia	Conducția de presiune medie s. Ginauți-Raia PRG Nr 13	PM	22.09.2022	17:50:00		1195	1195	19		19	N	AT		Blocarea supapei obturatoroare de siguranță la PRG nr. 10 (reclamație de avarie nr. 469)
Ornița	Ornița	PRG nr. 10 și conducția de distribuție de presiune joasă ațerentă	PM	22.09.2022	18:05:00		70	70	10	10	10	N	AC		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșeitate a rețelei supraterane de distribuție de presiune joasă
Edineț	Edineț	Conducția de distribuție ațerentă PRG Nr 24	PJ	22.09.2022	9:00:00		180	180	103	1	104	P			Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșeitate a rețelei supraterane de distribuție de presiune joasă
Briceeni	Grimarcourii	PRG nr. 21 și conducția de distribuție de presiune joasă ațerentă	PV	26.09.2022	9:00:00		480	480	13	13	13	P			Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG (Montarea PRG de tip nou cu două regulatoare (FRG/ZMB))
Ornița	Gribova	Conducția de distribuție ațerentă PRG Nr 13	PJ	26.09.2022	9:00:00		280	280	1		1	P			Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșeitate a rețelei supraterane de distribuție de presiune joasă
Ornița	Olaei	PRG nr. 5 și conducția de distribuție de presiune joasă ațerentă	PV	29.09.2022	8:40:00		330	330	68	6	74	P			Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG (montarea PRG de tip nou cu două regulatoare PZHK-400)
Ornița	Clocusna	Conducția de distribuție ațerentă PRG Nr 53	PJ	27.09.2022	08:00:00		1595	1595	4		4	P			Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșeitate a rețelei subterane de distribuție de presiune joasă
Briceeni	Briceeni	Rețelele de distribuție de presiune medie PRG nr. 23	PV	27.09.2022	9:00:00		300	300	53		53	P			Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșeitate a rețelei supraterane de distribuție de presiune medie
Briceeni	Corțuți	PRG nr. 21 și conducția de distribuție de presiune joasă ațerentă	PM	28.09.2022	09:00:00		420	420	40		40	P			Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG (Montarea PRG de tip nou cu două regulatoare FRG/ZMB)
Briceeni	Briceeni	PRG nr. 16 și conducția de distribuție de presiune joasă ațerentă	PM	28.09.2022	09:00:00		480	480	40		40	P			Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG (Montarea PRG de tip nou cu două regulatoare FRG/ZMB)
Briceeni	Briceeni	PRG nr. 5 și conducția de distribuție de presiune joasă ațerentă	PV	28.09.2022	9:00:00		510	510	48		48	P			Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG (Montarea PRG de tip nou cu două regulatoare PZHK-400)
Dondușeni	Dondușeni	Instalația de utilizare din str. Komarov, 5	PJ	28.09.2022	9:00:00		150	150	8		8	P			Raportarea instalației de gaze naturale a noului consumator (Căminăria Alia)
Edineț	Edineț	Conducția de distribuție ațerentă PRG Nr 7	PJ	26.09.2022	9:00:00		1620	1620	167		167	P			Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșeitate a rețelei supraterane de distribuție de presiune joasă
Dondușeni	Dondușeni	PRG nr. 5 și conducția de distribuție de presiune joasă ațerentă	PM	29.09.2022	9:00:00		420	420	14		14	P			Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG nr. 5
Briceeni	Caraculșeni	PRG nr. 5 și conducția de distribuție de presiune joasă ațerentă	PM	29.09.2022	9:00:00		420	420	122		122	P			Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG (Montarea PRG de tip nou cu două regulatoare PZHK-400)
Ornița	Volchei	PRG nr. 35 și conducția de distribuție de presiune joasă ațerentă	PV	11.10.2022	6:08:00		240	240	43		43	N	AC		Blocarea supapei obturatoroare de siguranță la PRG nr. 35 (reclamație de avarie nr. 512)

Director
1997 Nepetivoda

EX Sergiu Șova

Ration	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (inaltă P/medie PM/joasă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii			Numărul locurilor de			Programat/Neprogramat (PN)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Cauza intreruperii	Descriere detaliată	
						OST, min.	OSD, min.	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Edineț	Edineț	PRG nr. 154 și conducta de distribuție ațerență	PM	27.10.2022	9:00:00		250	250	19		19	P		Efectuarea lucrărilor de reparație a PRG nr. 154.		
Dondușeni	Dondușeni	Conducta de distribuție ațerență PRG nr. 58	PJ	28.10.2022	8:30:00		330	330	29		29	P		Efectuarea lucrărilor de reparație a unui tronson de conductă supărărență cu diametrul 50		
Briceni	Trebișauti	PRG nr. 4 și conducta de distribuție de presiune joasă ațerență	PM	29.10.2022	17:22:00		968	968	22		22	N	AT	Efectuarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului legat de intervenția neautorizată a consumatorului. Cusnir Dimitrii, manifestată prin închiderea dispozitivelor de deconectare din amonte-avaj de PRG nr.4 și deteriorarea gazoductului de presiune joasă DN50 (Reclamație de avarie nr. 385).		
Briceni	Trebișauti	PRG nr. 4 și conducta de distribuție de presiune joasă ațerență	PM	01.11.2022	16:20:00		1405	1405	22		22	N	AT	Efectuarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului legat de intervenția neautorizată repetată a consumatorului. Cusnir Dimitrii, manifestată prin închiderea robinetului din amonte de PRG nr.4 (Reclamație de avarie nr. 388).		
Dondușeni	s. Dondușeni	Conducta de distribuție ațerență PRG nr. 8	PJ	03.11.2022	12:00:00		240	240	8		8	P		Efectuarea lucrărilor de reparație a unui tronson de conductă supărărență cu diametrul 32		
Dondușeni	Dondușeni	PRG nr. 52 și conducta de distribuție de presiune joasă ațerență	PM	08.11.2022	9:00:00		440	440	48		48	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG nr. 52		
Edineț	Edineț	Instalațiile de utilizare din str. S. Bucovinei nr.27 ap. 10	PJ	22.11.2022	9:35:00		229	229	5		5	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apartamentul nr.10		
Edineț	Trinca	Conducta de distribuție din s. Trinca	PM	22.11.2022	10:00:00		310	310	6		2	P		Racorizarea gazoduct cu presiune medie și electurarea lucrărilor de racordare a instalației de utilizare a noului consumator din s. Trinca		
Edineț	Edineț	Instalația de utilizare a unei casei de locuit pe str. M. Franze 2	PJ	29.11.2022	20:10:00		724	724	1		1	N	AT	Înteruperea livrării gazelor pe durata stingerii incendiului la locul de consum a consumatorului. Tapu V de către pompieri. (reclamație de avarie nr. 871) și examinarea tehnică a locului de consum		
Briceni	Tețcani	Conducta de distribuție din sat. Tețcani	PM	22.11.2022	8:30:00		190	190	323		323	P		Racorizarea gazoductului cu presiune medie și electurarea lucrărilor de racordare a instalațiilor de utilizare a 2 PRG. noi din sat. Tețcani		
Briceni	Bălcăuți	Conducta de distribuție din sat. Bălcăuți	PM	22.11.2022	14:00:00		180	180	5		5	P		Racorizarea gazoductului cu presiune medie și electurarea lucrărilor de racordare a instalațiilor de utilizare a 21 PRG. noi din sat. Tețcani		
Ocnita	Oraci	PRG nr. 13 și conducta de distribuție de presiune joasă ațerență	PM	19.12.2022	4:20:00		260	260	13		13	N	AC	Biocarea supapei obturatoare de siguranță la PRG nr. 13 (reclamație de avarie nr. 675)		
Dondușeni	Dondușeni	Instalația de utilizare din str. Independenței	PJ	22.12.2022	14:00:00		150	150	5		5	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apartamentul nr. 12		
TOTAL 2022						0	111382	111382	11141	260	11401					