

SRL "Edineț-Gaz" filiala Dondușeni

Informația privind întreruperile programate în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali în anul 2022

nr.	Adresa locurilor de consum				Numărul locurilor de consum			Perioada întreruperii		Motivul întreruperii
	Localitatea	strada	№ casei, blocului	№ apartamentelor	consumatori casnici	consumatori noncasnici	total locuri de consum deconectate	început (data, luna)	durata maximă a întreruperii, h	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Scăeni	localitatea în totalitate			15	2	17	6.06.2022	120	Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelilor de distribuție de presiune înaltă, medie și joasă, precum și a conductelor interioare
2	Dondușeni	31 August	2		39		39	20.06.2022	72	Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelilor de distribuție de presiune joasă, precum și a conductelor interioare aferente PRG nr. 12 și înlocuirea PRG
			4.1		26		26			
			4.2		29		29			
			4.3		25		25			
			6		42		42			
		E. Sîrbu	9.1		29		29			
			9.2		28		28			
			9.3		28		28			
			11.1		23		23			
			11.2		24		24			
3	s. Baraboi	PRG № 23			16		16	27.06.2022	36	Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelilor de distribuție de presiune joasă, precum și a conductelor interioare aferente PRG nr. 23 și înlocuirea PRG
4	Dondușeni	Crubschi	1,2,4,5,6,8, 8A		7		7	4.07.2022	72	Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelilor de distribuție de presiune joasă, precum și a
		E. Sîrbu	1		27		27			
			1.1		20		20			
			3		90		90			
			1A			1				
		M. Eminescu	4,6,6A,8,10, 12,14,18,20		9	1	10			
		Enghels	2,3,4,6,8		5		5			
2.1		29	1	30						

7	Dondușeni	Independenței	2.2		28		28	11.07.2022	72	Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă, precum și a conductelor interioare aferente PRG nr. 10 și înlocuirea PRG
			4		54		54			
		S. Lazo	17,19,20,21,22,24/3,24/4		7	1	8			
		Sciusev	1,2,6		3		3			
		Soltis	1,2,3,4,5,6,7,8		8		8			
Titov	10,12,14,15,16,17,21		7		7					
5	s. Baraboi	PRG № 34			9		9	11.07.2022	36	Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă, precum și a conductelor interioare aferente PRG nr. 34 și înlocuirea PRG
6	Dondușeni	D. Cantemir	27,29,33,35,37,41,43,45		8		8	19.07.2022	36	Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă, precum și a conductelor interioare aferente PRG nr. 6 și înlocuirea PRG
		Trandafirilor	38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58		11		11			
7	Dondușeni	Independenței	3/1,3/2		2		2	8.08.2022	72	Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă, precum și a conductelor interioare aferente PRG nr. 2 și înlocuirea PRG
			5/1,5/2		2		2			
			1.2		27		27			
			1.3		27	1	28			
			7.1		30		30			
			7.2		28		28			
			9.1		27		27			
			9.2		28		28			
			11.1		30		30			
			11.2		29		29			
13.1		27		27						
13.2		27		27						
8	s. Baraboi	PRG № 32			20		20	22.08.2022	36	Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă, precum și a conductelor interioare aferente PRG nr. 32 și înlocuirea PRG