

SRL "Edineț-Gaz" filiala Ocnîța
Informația privind întreruperile programate în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali în anul 2022

nr.	Adresa locurilor de consum				Numărul locurilor de consum deconectate			Perioada întreruperii	
	Localitatea	strada	№ casei, blocului	№ apartamentelor	consumatori casnici	consumatori noncasnici	total locuri de consum deconectate	început (data, luna)	durata maximă a întreruperii, h
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Clocușna	PRG nr.4			4		4	16.05.2022	36
2	Clocușna	PRG nr.6			6	1	7	18.05.2022	36
3	Mereșeuca	PRG nr.18			5		5	19.05.2022	36
4	Mereșeuca	PRG nr.10			13		13	20.05.2022	36
5	Gîrbova	PRG nr.14			4		4	23.05.2022	36
6	Bîrlădeni	PRG nr.1			6		6	24.05.2022	36
7	Bîrlădeni	PRG nr.2			10		10	25.05.2022	36
8	Bîrlădeni	PRG nr.3			27	3	30	26.05.2022	36
9	Ocnîța	Al.cel Bun				1	1	27.05.2022	36
10	Ocnîța	Flueraș	2; 3; 5		3		3	30.05.2022	36
		Andrieș	4		1		1		
		Hajdeu	3		1		1		
		Turghenev	31; 33; 35		3		3		

11	Clocușna	PRG nr.7			16		16	14.06.2022	36
12	Clocușna	PRG nr.8			23		23	16.06.2022	36
13	Bîrlădeni	PRG nr.4			3		3	20.06.2022	36
14	Lipnic	PRG nr.14			40		40	21.06.2022	36
15	Bîrlădeni	PRG nr.5			7		7	22.06.2022	36
16	Bîrlădeni	PRG nr.6			30		30	25.06.2022	36
17	Clocușna	PRG nr.19			1		1	11.07.2022	36
18	Clocușna	PRG nr.42			1		1	11.07.2022	36
19	Clocușna	PRG nr.44			1		1	11.07.2022	36
20	Clocușna	PRG nr.45			1		1	12.07.2022	36
21	Clocușna	PRG nr.48			1		1	12.07.2022	36
22	Clocușna	PRG nr.52			1		1	12.07.2022	36
23	Clocușna	PRG nr.54			1		1	13.07.2022	36
24	Clocușna	PRG nr.60			1		1	13.07.2022	36

25	Clocuşna	PRG nr.64			1		1	13.07.2022	36
26	Clocuşna	PRG nr.66			1		1	14.07.2022	36
27	Clocuşna	PRG nr.67			1		1	14.07.2022	36
28	Clocuşna	PRG nr.69			1		1	14.07.2022	36
29	Clocuşna	PRG nr.76			1		1	15.07.2022	36
30	Clocuşna	PRG nr.83			1		1	15.07.2022	36
31	Clocuşna	PRG nr.85			1		1	15.07.2022	36
32	Clocuşna	PRG nr.87			1		1	18.07.2022	36
33	Clocuşna	PRG nr.90				1	1	18.07.2022	36
34	Clocuşna	PRG nr.80			1		1	18.07.2022	36
35	Mereşeuca	PRG nr.4			11		11	18.07.2022	36
36	Bîrlădeni	PRG nr.7			40		40	19.07.2022	36
37	Gîrbova	PRG nr.2			4		4	20.07.2022	36
38	Bîrlădeni	PRG nr.9			16		16	21.07.2022	36

39	Bîrlădeni	PRG nr.34				1	1	22.07.2022	36
40	Rujnița	PRG nr.17			13		13	25.07.2022	36
41	Ocnița	Burebista	1; 3; 4a; 5; 6; 9; 9a; 10; 11; 13; 15; 17; 18; 20; 25; 29; 31; 33; 37; 39; 41; 43; 43a; 45; 47; 49		24	2	26	26.07.2022	72
		Tineretului	1; 1a; 2; 3; 4; 5/1; 5/2; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 16; 16a; 17; 18a; 19; 21; 33a		21		21		
		Cogălniceanu	1; 2		2		2		
		C.Stamati	4; 6/1; 13; 15; 21a; 1/1; 1/2; 1/3; 1/4; 1/5; 1/7; 1/8; 3/1; 3/2; 3/3; 3/4; 3/6; 3/7; 3/8		19		19		
		Tolstoi	1; 7		2		2		
		Pușchin	1; 2; 3; 6; 39; 47; 49; 50; 54; 56; 58; 62; 66; 70; 70a; 74; 76; 78; 80; 82; 82a; 84; 86; 88; 90; 94; 96; 98; 100; 102; 106; 108		32		32		
		Beregovoi	1; 1a		2		2		
		Papanin	1; 5; 7; 11; 12; 15		6		6		
		Luceafărul	114		1		1		
		Gagarin	93; 101		2		2		
		Cicalov	13; 15; 15a		3		3		
		Independenții	2/3; 2/7; 4; 6b; 9; 10; 11/2; 12; 12a; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 24; 26; 27; 30; 31; 32; 33; 34; 36; 37; 38; 39; 48; 50; 58; 60; 62		33	2	35		
		M.Viteazu	1; 1a; 3; 4/1; 4/2; 4/3; 5; 6; 6/1; 6/2; 6/3; 6/4; 7; 8; 9; 14; 15; 17; 18; 21; 22; 23; 24; 26; 30; 34; 36; 44a		20	8	28		
		Ștefan Vodă	2; 6/1; 11/3; 11/4; 11/5; 11/6; 11/7; 14a; 15; 16		10		10		
		50 ani ai Biruinței	47/2; 77; 140/1; 142; 144/1; 144/2; 144/3; 144/4,5; 144/6; 144/7; 144/8; 150/1; 152/1; 152/3; 152/4; 154; 156; 160; 162/1; 162/2; 162/4; 162/8; 164		21	2	23		
		Necrasov	1; 2; 4; 4/1		4		4		
Biruinței	2; 2/1; 2/2; 2/3; 2/4; 2/5; 2/6; 2/7; 2/9; 2/9a; 4/1; 4/8; 4/12; 4/14		14		14				
Muncii	2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 11		8		8				
Sindicatelor	21; 25; 25a			3	3				
Tîrgului	5; 9; 11; 15; 19; 21/2; 27; 27a; 33		9		9				

		Florilor	2; 4; 8; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 20a; 21; 22; 24; 25; 29; 31		19		19			
		Papanin	10		1		1			
42	Calarașeuca	PRG nr.51			73	2	75	27.07.2022	36	
43	Otaci	Cantacuzin	2	2+5; 7; 8; 10+12; 14+30	26		26	28.07.2022	36	
			3; 8		2		2			
		Libertății	2/1; 2/2; 4; 8/2; 10a; 16; 16a; 18; 18a; 20; 22; 28; 28/1; 28/2		12	2	14			
		Eminescu	1/1; 1/3; 2; 3; 7; 8; 11; 12a; 14/1; 14/2; 15; 17; 19; 21a; 26; 34		15	1	16			
		Poselcovaia	1; 2; 10; 12; 20		4	1	5			
		Gorchii	6; 8		2		2			
		Crestianscaia	4; 5		2		2			
Suvorov	2; 4; 6; 12; 13; 16; 25		5	2	7					
44	Ocnița	Libertății	61; 57; 52a; 59; 49b; 39; 41; 42a; 54; 37a; 48; 37a; 52; 43; 44; 49a; 42; 51a; 51; 38a		18	2	20	10.08.2022	36	
			I.Soltis	1; 1a; 18		3				3
			Sănătății	19; 19a; 27; 21		4				4
			Columna	3; 1; 5		3				3
45	Ocnița	PRG nr.2			3		3	11.08.2022	36	
46	Ocnița	PRG nr.4			13		13	12.08.2022	36	
47	Clocușna	PRG nr.2			2		2	15.08.2022	36	
48	Mereșeuca	PRG nr.11			13		13	16.08.2022	36	
49	Clocușna	PRG nr.9			7		7	17.08.2022	36	
50	Verejeni	PRG nr.20			4		4	18.08.2022	36	

51	Clocușna	PRG nr.10			4	1	5	22.08.2022	36
52	Verejeni	PRG nr.21			1		1	23.08.2022	36
53	Ocnîța	1 Mai	31; 33; 37; 39		4		4	25.08.2022	36
		27 August	1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8		8		8		
		Macarenco	2; 4; 6		3		3		
		Ozernaia	2; 4; 6		3		3		
		Parcului	1		1		1		
54	Clocușna	PRG nr.11			12		12	24.08.2022	36
55	Calarașeuca	PRG nr.52			56		56	29.08.2022	36
56	Clocușna	PRG nr.16			3		3	13.09.2022	36
57	Lipnic	PRG nr.5			13		13	14.09.2022	36
58	Clocușna	PRG nr.38			7	1	8	15.09.2022	36
59	Clocușna	PRG nr.46			1	1	2	19.09.2022	36
60	s.Ocnîța	PRG nr.2			3		3	20.09.2022	36
61	Clocușna	PRG nr.53			3		3	21.09.2022	36
62	Calarașeuca	PRG nr.53			80	1	81	21.09.2022	36
63	Lencăuți	PRG nr.54			13		13	22.09.2022	36
64	Gîrbova	PRG nr.13			1		1	26.09.2022	36

65	Clocuşna	PRG nr.63			4		4	27.09.2022	36
66	s.Ocniţa	PRG nr.14			3		3	28.09.2022	36

Motivul întreruperii
11
efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă
efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă
efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă
efectuarea lucrărilor de înlocuire a unui sector e presiune joasă
efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă
efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă
efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă
efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă
efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune medie
efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă

efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă
efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă
efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă
efectuarea lucrărilor de înlocuire a unui sector e presiune joasă
efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă
efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă
efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă
efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă
efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă
efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă
efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă
efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă
efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă
efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă
efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă

efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă
efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă
efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă
efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă
efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă
efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă
efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă
efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă
efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă
efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă
efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă
efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă
efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă
efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă
efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă

efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă

efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG nr.17

efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune medie și joasă

efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă
efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG nr.5
efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG nr.12
efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă
efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă
efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă
efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă
efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă
efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă

÷

efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă
efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă
efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG nr.5
efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă
efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă
efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă
efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG nr.5
efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă
efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă
efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG nr.2
efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă
efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă
efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă
efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune joasă

efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a
rețelelor de distribuție de presiune joasă

efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG nr.14