


Raport
cu privire la calitatea serviciului de distribuție a gazelor naturale
pentru anul 2020

SRL "Edineț-Gaz"


Tabelul 1

Registrul întreruperilor în livrarea gazelor consumatorilor finali racordați la rețelele de distribuție deservite de SRL "Edineț-Gaz" pentru anul 2020

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (inaltă P1 / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)				Programat / Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
						OST, min.	OSD, min.	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Ocnia	Lipnic	Conducta de distribuție aferentă PRG nr. 10	PJ	08.01.2020	21:50:00		910	910	28		28	N	AC	Blocarea supapei obturator de siguranță la PRG nr. 10 (reclamație de avarie nr. 15)	
Edineț	Edineț	Instalațiile de utilizare din apartamentele 47-59 (scara 4, coloana 2, str. Șos. Bucovinei, 25).	PJ	09.01.2020	09:15:00		125	125	4	1	5	P		Reconstrucția instalațiilor de utilizare (schimbare cazanului) din apartamentul nr. 56	
Donduseni	Donduseni	Instalațiile de utilizare din str. Independenței, 9/1 (scara 2, coloana 3)	PJ	09.01.2020	9:00:00		120	120	4		4	P		Racordarea instalației de gaze naturale ale noului consumator din apartamentul nr. 30	
Ocnia	Paladea	Instalația de utilizare a casei de locuit din s. Paladia alimentată de la PRG nr. 27 consumator Gutum Elena	PJ	09.01.2020	09:50:00		80	80	1		1	N	AC	Efectuarea lucrărilor de înlocuire a contorului defectat modelul AEM GN GACT (reclamație de avarie nr. 16)	
Donduseni	Donduseni	Instalațiile de utilizare din str. E. Sirbu, 3 (scara 1, coloana 2)	PJ	15.01.2020	9:00:00		120	120	9		9	P		Racordarea instalației de gaze naturale ale noului consumator din apartamentul nr. 18	
Edineț	Edineț	Instalațiile de utilizare din str. Șos. Bucovinei, 9 (scara 1, coloana 2)	PJ	17.01.2020	18:18:00		982	982	10		10	N	AT	Intervenție neautorizată de terțe persoane necunoscute, manifestată prin închiderea dispozitivului de secționare a coloanei nr. 2 din scara nr. 1 a blocului locativ cu 5 nivele	
Edineț	Edineț	Instalația de utilizare din str. Șos. Bucovinei, 5 an. 12	PJ	18.01.2020	8:30:00		260	260	1		1	N	AC	Efectuarea lucrărilor de reparație a racordului contorului (reclamație de avarie nr. 35)	
Briceni	Briceni	Instalațiile de utilizare din str. Independenței, 11 (scara 2, coloana 2)	PJ	20.01.2020	9:00:00		180	180	9		9	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apartamentul 26	
Donduseni	Donduseni	Instalațiile de utilizare din str. Independenței, 1/3 (scara 1, coloana 2)	PJ	29.01.2020	9:00:00		120	120	4		4	P		Racordarea instalației de gaze naturale ale noului consumator din apartamentul nr. 11	
Edineț	Edineț	Instalațiile de utilizare din str. Șos. Bucovinei, 15 (scara 2, coloana 2)	PJ	03.02.2020	09:20:00		25	25	5		5	P		Reconstrucția instalațiilor de utilizare în apartamentul nr. 20	
Edineț	Edineț	Instalațiile de utilizare din str. Independenței, 106 (scara 1, coloana 2)	PJ	10.02.2020	14:11:00		39	39	8		8	P		Reconstrucția instalațiilor de utilizare în apartamentul nr. 11	
Donduseni	Donduseni	Instalația de utilizare a casei de locuit din str. D. Cantemir, 126	PJ	12.02.2020	15:01:00		99	99	1		1	N	AC	Efectuarea lucrărilor de reparație a robinetului cu cep DN20 de la intrarea gazelor în contor, care a fost blocat cu unsoare. (reclamație de avarie nr. 41)	
Ocnia	Ocnia	Instalația de utilizare a apartamentului din str. 50 Anii ai Biruinței 63/11 alimentată de la PRG nr. 44 consumator Ivanova Ludmila	PJ	12.02.2020	14:10:00		135	135	1		1	N	AC	Efectuarea lucrărilor de înlocuire a contorului defectat modelul AEM GN G4CT (reclamație de avarie nr. 92)	

Director

Igor Napeivoda

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (inaltă P1 / medie PM / josă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de intrerupere (NCI)			Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Cauza intreruperii	Descriere detaliată
						OST, min.	OSD, min.	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Briceni	Tețcani	Conducta de distribuție aferentă PRG nr. 187	PJ	13.02.2020	10:08:00		312	312	2		2	N	AT	Executarea lucrărilor de înlocuire a contorului defectat prin tamponarea conductorului de gaze de către automobilul marca GAZ-53 (în ograda consumatorului Danilova Elena)	
Donduseni	Tauli	Instalația de utilizare a casei de locuit din s. Tauli, alimentată de la PRG Nr. 44	PJ	13.02.2020	7:20:00		180	180	1		1	N	AC	Executarea lucrărilor de înlocuire a contorului defectat. Modelul AEM GN G4CT (reclamație de avarie nr. 42)	
Ocnita	Ocnita	Instalația de utilizare a apartamentului din str. Turghenev 38/24 alimentată de la PRG nr. 34 - 35 consumator Adancuic E.	PJ	24.02.2020	10:20:00		90	90	1		1	N	AC	Executarea lucrărilor de înlocuire a contorului defectat modelul AEM GN G4CT (reclamație de avarie nr. 114)	
Briceni	Briceni	Instalațiile de utilizare din str. Carpișin, 66 (scara 5, coloana 2)	PJ	25.02.2020	11:41:00		184	184	5		5	P		Reconstrucția instalației de utilizare în apartamentul nr. 85	
Briceni	Briceni	Instalația de utilizare din str. Eminescu, 85 (scara 1, coloana 3)	PJ	28.02.2020	11:15:00		80	80	5		5	P		Reconstrucția instalației de utilizare în apartamentul nr. 85	
Donduseni	Donduseni	Instalația de utilizare din str. Păcii, 17, apartamentul nr. 1	PJ	05.03.2020	9:45:00		255	255	1		1	N	AC	Reconstrucția instalației de utilizare în apartamentul nr. 8	
Ocnita	Lipnic	Conducta de distribuție aferentă PRG Nr. 20	PJ	10.03.2020	6:25:00		95	95	8		8	N	AC	Blocarea supapei obturatoare de siguranță la PRG nr. 20 (reclamație de avarie nr. 141)	
Edineț	Edineț	Instalațiile de utilizare din str. M. Eminescu, 14 (scara 3, coloana 1)	PJ	12.03.2020	9:00:00		45	45	8		8	P		Reconstrucția instalației de gaze naturale a noului consumator din apartamentul nr. 30	
Ocnita	Ocnita	Instalațiile de utilizare din str. I. Creangă, 41 (scara 2, coloana 2)	PJ	13.03.2020	9:00:00		180	180	8		8	P		Racorizarea instalației de gaze naturale a noului consumator din apartamentul nr. 23	
Briceni	Briceni	Instalațiile de utilizare din str. Uzinelor, 22 (scara 1, coloana 2)	PJ	13.03.2020	10:00:00		240	240	5		5	P		Blocarea supapei obturatoare de siguranță la PRG nr. 49 din s. Hădărăuți (reclamație de avarie nr. 154)	
Ocnita	Hădărăuți	Conducta de distribuție aferentă PRG nr. 49	PJ	18.03.2020	17:00:00		55	55	2		2	N	AC	Racorizarea instalației de gaze naturale a noului consumator din apartamentul nr. 53	
Briceni	Briceni	Instalațiile de utilizare din str. Uzinelor, 2 (scara 1, coloana 2)	PJ	19.03.2020	10:00:00		240	240	5		5	P		Reconstrucția instalației de gaze naturale a noului consumator din apartamentul nr. 53	
Briceni	Briceni	Conducta de distribuție aferentă PRG nr. 33	PJ	19.03.2020	14:21:00		33	33	6		6	N	FM	Înteruperea livrării gazelor naturale consumatorilor finali racordați la conducta de distribuție în aval de PRG nr. 35 pe durata stingerii incendiului de către pompieri. (reclamație de avarie nr. 89 din 19.03.2020 ora 14 13 min)	
Ocnita	Ocnita	Conducta de distribuție aferentă PRG nr. 5	PJ	19.03.2020	14:00:00		150	150	19		19	N	AC	Blocarea supapei obturatoare de siguranță la PRG nr. 5 din or. Ocnita (reclamație de avarie nr. 157)	
Edineț	Cupcini	Instalația de utilizare din casa de locuit str. Seveanca, nr. 3	PJ	21.03.2020	8:30:00		320	320	1		1	N	AC	Lucrări de reparare pentru lichidarea scurgerii de gaze la un cordon de sudură (reclamație de avarie nr. 132)	
Edineț	Edineț	Instalația de utilizare din str. Șos. Bucovinei, 9, ap. 32	PJ	24.03.2020	8:00:00		440	440	1		1	N	AC	Lucrări de reparare pentru lichidarea scurgerii de gaze la un cordon de sudură (reclamație de avarie nr. 137)	
Donduseni	Donduseni	Instalația de utilizare a casei de locuit din str. Domici, 14, alimentată de la PRG nr. 51	PJ	30.03.2020	11:11:00		84	84	1		1	N	AC	Executarea lucrărilor de înlocuire a contorului defectat, modelul AEM GN G4CT (Cerere nr. 68)	
Briceni	Corjeuți	Instalația de utilizare din casa de locuit ce aparține consumatorului Leancă D.	PJ	04.04.2020	22:47:00		2131	2131	1		1	N	FM	Înteruperea livrării gazelor naturale pe durata lichidării consecințelor incendiului. (reclamația de avarie nr. 94)	

Director:  Igori Nepeivoda

Ration	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (mătră PJ / medie PM / joasă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de intrerupere (NCI)				Programat/ Noprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Cauza intreruperii	Descriere detaliată
						OST, min.	OSD, min.	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Ocnita	Ocnita	Conducta de distribuție aferentă PRG nr. 105	PM	06.04.2020	10:20:00		80	80	1		1	N	AC		Blocarea supapei obturatoare de siguranță la PRG nr. 105 din or. Ocnita (reclamație de avarie nr. 175)	
Edinet	Alexandrieni	Instalația de utilizare a casei de locuit din str. Domicil 14, alimentată de la PRG nr. 54	PJ	18.04.2020	18:18:00		37	37	1		1	N	AC		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a contorului defectat, modelul AEM GN G4CT	
Ocnita	Otaci	Instalația de utilizare a casei de locuit din or. Otaci str. Tronețului 13 alimentată de la PRG nr. 23 consumatorul Petrușova G.	PJ	21.04.2020	8:40:00		100	100	1		1	N	AC		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a contorului defectat, modelul AEM GN G4CT (reclamație de avarie nr. 190)	
Ocnita	Mereșeuca	Conducta de distribuție aferentă PRG nr. 22	PM	23.04.2020	19:45:00		60	60	4		4	N	AC		Blocarea supapei obturatoare de siguranță la PRG nr. 22 din s. Mereșeuca (reclamație de avarie nr. 194)	
Ocnita	Lipnic	Conducta de distribuție aferentă PRG nr. 10	PM	01.05.2020	11:45:00		205	205	28		28	N	AC		Blocarea supapei obturatoare de siguranță la PRG nr. 10 din s. Lipnic (reclamație de avarie nr. 204)	
Dondușeni	Dondușeni	Instalația de racordare a consumatorului noncasnic SRL "Dereng Plus", alimentat cu gaze naturale de la PRG nr. 15	PJ	04.05.2020	10:07:00		1833	1833	0	1	1	N	AT		Executarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului (deteriorarea conductei subterane de PE), cauzat în timpul efectuării lucrărilor neautorizate de terasament pentru construcția unei conducte de apă (înștiințare de avarie nr. 85)	
Edinet	Ștefniceieni	Conducta de distribuție	PJ	06.05.2020	15:24:00		286	286	126	3	129	N	AT		incidentului (deteriorarea conductei subterane din PE), cauzat în timpul efectuării lucrărilor neautorizate de terasament de către un antreprenor contractat de SA "Modtelecom" (înștiințare de avarie nr. 177 din 06.05.2020)	
Ocnita	Birnova	Conducta de distribuție aferentă PRG nr. 24	PM	07.05.2020	7:45:00		60	60	1		1	N	AC		Blocarea supapei obturatoare de siguranță la PRG nr. 24 din s. Birnova (reclamație de avarie nr. 212)	
Briceni	Briceni	Conducta de distribuție aferentă PRG nr. 14	PJ	08.05.2020	14:07:00		163	163	19		19	N	AT		Executarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului cauzat de conectarea neautorizată a unui încălzitor instantaneu de apă de către consumatorul din str. V. Terescova, 103 (înștiințare de avarie Nr114 din 08.05.2020 ora 14.00)	
Edinet	Edinet	Instalația de utilizare din str. Holinului, 101, alimentată de la PRG nr. 37, consumator Grozdeva S. A.	PJ	13.05.2020	11:50		110	110	1		1	N	AC		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a contorului defectat, modelul GN G4CT, reclamație de avarie nr. 184.	
Ocnita	Volcineț	Conducta de distribuție aferentă PRG nr. 36	PJ	15.05.2020	9:00:00		130	130	48		48	P			Efectuarea lucrărilor de înlocuire a unui sector al instalației de utilizare la consumatorul casnic Calănițșchi Anton	
Ocnita	Rujinița	Conducta de distribuție aferentă PRG nr. 16	PJ	15.05.2020	9:30:00		255	255	54		54	P			Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșitate a rețelei de presiune joasă aferente PRG nr. 16	
Ocnita	Ocnita	Conducta de distribuție din or. Ocnita până la PRG nr. 22, 23	PM	19.05.2020	8:30:00		495	495	130	10	140	P			Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșitate a rețelei de presiune medie din or. Ocnita	
Ocnita	Ocnita	Conducta de distribuție din or. Ocnita până la PRG nr. 58	PM	20.05.2020	9:00:00		240	240	6	7	13	P			Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșitate a rețelei de presiune medie din or. Ocnita	
Briceni	Briceni	Conducta de distribuție aferentă PRG nr. 6.	PM	21.05.2020	9:00:00		480	480	620	3	623	P			Racordarea noului PRG nr. 69 și a Punctului de măsurare gaze	

Director
G. I. Igon
Neprevoda

Raión	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (inaltă PI / joasă PJ)	Data interupției	Ora interupției	Durata interupției			Numărul locurilor de consum, afectate de interupție (NCI)			Programat/ Noprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Cauza interupției	Descriere detaliată
						OST, min.	OSD, min.	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Edinet	Edinet	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.105	PJ	22.05.2020	09:30:00		30	30	23		23	P			Racorizarea unei conducte de distribuție nou construite pentru alimentarea cu gaze naturale a 4 consumatori noi
Briceni	Colcauți	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.3	PJ	25.05.2020	10:00:00		120	120	7		7	P			Racorizarea instalației de gaze naturale a unui nou consumator
Ocnita	Ocnita	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.86	PM	25.05.2020	16:15:00		60	60	1		1	N	AC		Blocarea supapei obturatoare de siguranță la PRG nr.86 din or.Ocnita (reclamație de avarie nr.236)
Ocnita	Meresseuca	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.2	PJ	27.05.2020	9:30:00		135	135	8		8	P			Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșitate a rețelei de distribuție aferente PRG nr.2
Ocnita	s.Ocnita	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.2	PJ	27.05.2020	10:00:00		113	113	3		3	P			Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșitate a rețelei de distribuție aferente PRG nr.2
Briceni	Larga	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 57, 58, 60, 86	PM	28.05.2020	11:30:00		310	310	134		134	P			Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșitate a rețelei de distribuție aferente PRG nr.6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 57, 58, 60, 86
Edinet	Edinet	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.16	PJ	28.05.2020	09:00:00		240	240	9		9	P			Efectuarea lucrărilor de reparație a PRG nr.16.
Ocnita	Girbova	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.7	PJ	29.05.2020	10:00:00		95	95	4		4	P			Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșitate a rețelei de distribuție aferente PRG nr.7
Briceni	Briceni	Instalațiile de utilizare din str. Independenței, 7 (scara 2, coloana 2)	PJ	01.06.2020	10:30:00		80	80	12		12	P			Efectuarea lucrărilor de reparație pentru lichidarea scurgerii de gaze la un cordon de sudură
Ocnita	Ocnita	Instalațiile de utilizare din str. Independenței, 74 (scara 4, coloana 3)	PJ	03.06.2020	9:00:00		120	120	5		5	P			Reconstrucția instalației de utilizare din apartamentul nr. 51
Ocnita	Rujnita	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.17	PJ	05.06.2020	9:30:00		150	150	13		13	P			Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșitate a rețelei de distribuție aferente PRG nr.17
Ocnita	Codreni	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.65	PM	08.06.2020	14:20:00		75	75	9		9	N	AC		Blocarea supapei obturatoare de siguranță la PRG nr.65 din s.Codreni (reclamație de avarie nr.270)
Ocnita	Birnova	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.65	PM	08.06.2020	18:30:00		70	70	1		1	N	AC		Blocarea supapei obturatoare de siguranță la PRG nr.65 din s.Birnova (reclamație de avarie nr.271)
Donduseni	Donduseni	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.28	PJ	09.06.2020	8:30:00		470	470	45		46	P			Efectuarea lucrărilor de reparație a PRG nr. 28
Ocnita	Ocnita	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.22	PJ	12.06.2020	8:20:00		235	235	78		78	P			Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșitate a rețelei de distribuție aferente PRG nr.22
Ocnita	Oiaci	Instalațiile de utilizare din str. Prieteniei, 65 (scara 2, coloana 4)	PJ	15.06.2020	9:00:00		135	135	8		8	P			Racorizarea instalației de gaze naturale a noului consumator din apartamentul nr.49
Ocnita	s.Ocnita	Conducta de distribuție din s.Ocnita pînă la PRG nr.1+28	PM	15.06.2020	9:00:00		2040	2040	142		148	P			Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșitate a rețelei de distribuție aferente PRG nr.1+28
Ocnita	Paustova	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.18	PM	15.06.2020	18:30:00		70	70	11		11	N	AC		Blocarea supapei obturatoare de siguranță la PRG nr.18 din s.Paustova (reclamație de avarie nr.281)
Edinet	Ruseni	Conducta de distribuție interurbană	PI	15.06.2020	8:00:00		1560	1560	168		169	P			Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșitate a rețelei de distribuție înaltă spre satul Ruseni, Parcova, Fântâna Albă, precum și a rețelei de distribuție medie și joasă din s. Ruseni
Ocnita	Paustova	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.18	PM	17.06.2020	9:25:00		125	125	11		11	N	AC		Blocarea supapei obturatoare de siguranță la PRG nr.18 din s.Paustova (reclamație de avarie nr.283)

Director
Igor Nepelovoda

Raton	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (înaltă PJ / medie PM / joasă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de intrerupere (NCI)			Programat/ (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Cauza intreruperii	Descriere detaliată
						OST, min.	OSD, min.	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Edinet	Hîrnăria	Conducta de distribuție interrurată	PJ	17.06.2020	09:30		1860	1860	84		84	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei de presiune înaltă, medie și joasă din satul Hîrnăria.	
Ocnita	Oraci	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.23	PJ	22.06.2020	9:00:00		205	205	30		30	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei de presiune joasă aferente PRG nr.23	
Donduseni	Elizavetovca	Instalația de utilizare a consumatorului de gaze naturale	PJ	24.06.2020	19:10:00		1180	1180	1		1	N	FM	Executarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului provocat de căderea unei rachete antigrindină în streșina casei, inclusiv fiind avariată instalația de utilizare a gazelor (înștiințare de avarie nr. 175)	
Ocnita	Grbova	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.4	PJ	24.06.2020	9:15:00		155	155	12		12	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei de presiune joasă aferente PRG nr.4	
Briceni	Larga	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.1, 2, 3, 4, 5, 8, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 41	PM	25.06.2020	09:00:00		450	450	89		89	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei de presiune medie și joasă aferente PRG nr.1, 2, 3, 4, 5, 8, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 41	
Donduseni	Donduseni	Instalație de utilizare din str. E. Sibiu, 3 (scara 6, colona 1)	PJ	25.06.2020	9:00:00		308	308	5		5	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apartamentul nr. 81	
Briceni	Larga	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.9, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 50	PM	26.06.2020	9:00:00		480	480	86		86	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei de presiune medie și joasă aferente PRG nr.9, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 50	
Ocnita	Frunze	Instalație de utilizare din str. G. Cotovschi, 6 (scara 2, colona 1)	PJ	26.06.2020	9:25:00		120	120	7		7	P		Racorarea instalației de gaze naturale a noului consumator din apartamentul nr.10	
Ocnita	Verejeni	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.15	PJ	29.06.2020	9:45:00		90	90	4		4	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei de presiune joasă aferente PRG nr.15	
Briceni	Briceni	Instalație de utilizare din str. Uzinelor,12 (scara 1, colona 2)	PJ	30.06.2020	14:00:00		120	120	5		5	P		Reconstrucția instalației de utilizare în apartamentul nr.16	
Briceni	Cotușeni	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.41	PJ	01.07.2020	10:07:00		143	143	5		5	N	AT	Executarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului (deteriorarea conductei subterane de PE), cauzat în timpul efectuării lucrărilor reautorizate de terasament pentru construcția unei conducte de apă (înștiințare de avarie nr.162)	
Ocnita	Ocnita	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.28	PJ	04.07.2020	16:10:00		2630	2630	14		14	N	FM	Executarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului, cauzat de căderea unui arbor în timpul ploii însoțite de furtună pe conducta de distribuție de presiune joasă în aval de PRG nr. 41 (redamăne de avarie nr. 317)	
Briceni	Briceni	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 54, 58, 59	PM	09.07.2020	10:00:00		1800	1800	71		71	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei de presiune medie și joasă aferente PRG nr. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 54, 58, 59	
Edinet	Edinet	Instalațiile de utilizare din str.Independenței, 13 (scara 1, colona 3)	PJ	10.07.2020	05:25:00		70	70	5		5	P		Reconstrucția instalației de utilizare în apartamentul nr. 6	
Edinet	Edinet	Instalațiile de utilizare din str. Pescarilor, 14 (scara 2)	PJ	13.07.2020	11:50:00		235	235	11		11	P		Reconstrucția instalației de utilizare în apartamentul nr. 10	
Edinet	Cupești	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.15	PM	13.07.2020	09:00:00		420	420	19		19	P		Efectuarea lucrărilor de reparație a PRG nr.15	

Director
Igor Nepivoda

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (înaltă PJ / medie PM / joasă PJ)	Data intervenției	Ora intervenției	Durata intervenției			Numărul lucrurilor de consum, afectate de intervenție (NCI)			Programat/ (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
						OST, min.	OSD, min.	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dondușeni	Baraboi	Conducta de distribuție aferentă PRG nr. 33	PJ	14.07.2020	22:00:00		1135	1135	24		24	N	AT	Executarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului (derecționarea conductei supralatane în rezultatul unui accident rutier, cu implicarea unui tractor) (înștiințare de avarie nr. 184)
Edineț	Cupcini	Conducta de distribuție interrutată	Pi	15.07.2020	08:00		1980	1980	2355		2355	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșitate a rețelei de presiune înaltă, precum și a rețelei de presiune medie și joasă din Cupcini.
Ocnia	Ocnia	23 Instalațiile de utilizare din str. Ș. Bucovinei, 19/8 (scara 2, coloana 3)	PJ	15.07.2020	08:45		190	190	52	10	62	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșitate a rețelei de presiune joasă aferente PRG nr. 23
Edineț	Edineț	Instalațiile de utilizare din str. I Vieru nr. 18 ap. 4	PJ	25.06.2020	12:00:00		67	67	5		5	P		Reconstrucția instalației de utilizare în apartamentul nr. 27
Edineț	Edineț	Conducta de distribuție aferentă PRG nr. 9	PJ	15.07.2020	19:50		793	793	1	1	1	N		Lichidarea scurrierii de gaze la cordon de sudură conform reclamației de avarie nr. 244
Ocnia	Birnova	Conducta de distribuție aferentă PRG nr. 9	PJ	16.07.2020	19:35:00		60	60	1		1	N	AC	Blocarea supapei obturator de siguranță la PRG nr. 9 din s. Birnova (reclamație de avarie nr. 341)
Edineț	Edineț	Conducta de distribuție SRM - microtraiorul Soseaua Bucovinei	PJ	20.07.2020	9:00:00		3260	3260	1001	6	1007	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșitate a rețelei de distribuție de gazele de presiune joasă în microtraiorul Soseaua Bucovinei
Edineț	Edineț	71 Conducta de distribuție aferentă PRG nr. 41	PJ	21.07.2020	8:30:00		180	180	18		18	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșitate a rețelei de distribuție de presiune joasă aferente PRG nr. 71
Ocnia	Birnova	Conducta de distribuție aferentă PRG nr. 41	PJ	21.07.2020	16:20:00		70	70	1		1	N	AC	Blocarea supapei obturator de siguranță la PRG nr. 41 din s. Birnova (reclamație de avarie nr. 357)
Edineț	Edineț	Conducta de distribuție pentru microtraiorul limitat de străzile Sălcuței - Igori Vieru - Renașterii	PM	22.07.2020	8:30:00		460	460	63		63	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșitate a rețelei de distribuție de presiune medie și joasă pentru microtraiorul limitat de străzile Sălcuței - Igori Vieru - Renașterii
Briceni	Briceni	Conducta de distribuție aferentă PRG nr. 4, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 29, 32, 33, 34, 38, 67.	PM	22.07.2020	8:30:00		1800	1800	192	6	198	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșitate a rețelei de presiune medie și joasă aferente PRG nr. 4, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 29, 32, 33, 34, 38, 67.
Briceni	Tabani	Conducta de distribuție aferentă PRG nr. 8, 10, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29.	PM	22.07.2020	9:00:00		1860	1860	300		300	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșitate a rețelei de presiune medie și joasă aferente PRG nr. 8, 10, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29.
Ocnia	Rujnița	Conducta de distribuție aferentă PRG nr. 18	PJ	24.07.2020	9:00:00		120	120	18	1	19	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșitate a rețelei de presiune joasă aferente PRG nr. 18
Ocnia	Ocnia	Conducta de distribuție aferentă PRG nr. 60	PJ	27.07.2020	3:00:00		247	247	34		34	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșitate a rețelei de presiune joasă aferente PRG nr. 60
Dondușeni	Dondușeni	Conducta de distribuție aferentă PRG nr. 3	PJ	28.07.2020	11:00:00		345	345	30		30	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșitate a rețelei de presiune joasă aferente PRG nr. 3
Briceni	Briceni	Instalațiile de utilizare din str. Independenței, 22 (scara 2, coloana 2)	PJ	29.07.2020	10:30:00		90	90	4		4	P		Reconstrucția instalației de utilizare în apartamentul nr. 25
Ocnia	Ocnia	Conducta de distribuție aferentă PRG nr. 4	PJ	28.07.2020	06:00:00		2160	2160	76	3	79	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșitate a rețelei de presiune joasă
Ocnia	Frunzei	Conducta de distribuție de presiune joasă	PJ	29.07.2020	8:30:00		545	545	282		282	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșitate a rețelei de presiune joasă
Dondușeni	Tău	Conducta de distribuție aferentă PRG nr. 53	PJ	04.08.2020	11:30:00		35	35	1		1	N	AC	Declansarea supapei obturator de siguranță a regulatorului DSR-25

Director
Igori Vieru
Nepivoda

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (înaltă PJ / medie PM / joasă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de intreruperi (NCI)			Programat/ (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Cauza intreruperii	Descriere detaliată
						OST, min.	OSD, min.	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Ocnita	Paustova	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.142	PJ	03.08.2020	15:05:00		65	65	2		2	N	AC	Blocarea supapei obturatoare de siguranță la PRG nr.142 din s. Paustova (reclamație de avarie nr. 399)	
Donduseni	Taul	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.8	PJ	06.08.2020	11:05:00		195	195	15		15	N	AC	Efectuarea lucrărilor de lichidare a incidentului (înălțarea scurgerii de gaze prin schimbarea pufiei olandez defectate la intrarea gazelor în regulatorul DKR-50 (înștiinare de avarie nr. 204)	
Edinet	Edinet	Instalațiile de utilizare din str. Independenței nr.79 (scara 1)	PJ	07.08.2020	9:00:00		180	180	8		8	P		Reconstrucția instalației de utilizare în apartamentul nr. 3	
Briceni	Caracușeni Vechi	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.6	PJ	07.08.2020	9:00:00		420	420	33		33	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a unui sector al rețelei de gaze naturale DN 65 cu lungimea de 16 m	
Donduseni	Baraboi	Conducta de distribuție în extravilanul localității	Pi	10.08.2020	10:00:00		6180	6180	738	7	745	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelelor de distribuție de presiune înaltă, medie și joasă	
Briceni	Briceni	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.39	PJ	11.08.2020	9:00:00		480	480	90		90	P		Reconstrucția instalației de utilizare în apartamentul nr. 10 str. 31 August, 11	
Briceni	Caracușeni Vechi	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.5	PJ	12.08.2020	10:00:00		180	180	15		15	P		Efectuarea lucrărilor de reconstrucție a instalației de gaze la consumatorul casnic Cabotari Vinoin.	
Briceni	Briceni	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.3	PJ	13.08.2020	8:30:00		360	360	20		20	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei de presiune joasă aferente PRG nr.3	
Ocnita	Ocnita	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.58	PJ	13.08.2020	9:00:00		125	125	6	7	13	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei de presiune joasă aferente PRG nr.58	
Briceni	Hilina	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.31	PM	13.08.2020	9:30:00		1740	1740	121		121	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei de presiune medie și joasă aferente PRG nr.31	
Briceni	Lipceni	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.52	PJ	13.08.2020	9:00:00		300	300	7		7	P		Racordarea instalației de gaze naturale a noului consumator în str.Lipceni str.Gorghii 48/11	
Ocnita	Rujinita	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.14	PJ	18.08.2020	8:30:00		360	360	5		5	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG (montarea PRG de tip nou cu dola reglatoroare FE-25)	
Ocnita	s.Ocnita	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.4	PJ	19.08.2020	9:00:00		155	155	13		13	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei de presiune joasă aferente PRG nr.4	
Riscani	Moseri	Conducta de distribuție în extravilanul localității	Pi	19.08.2020	8:30:00		1650	1650	1		1	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelelor de presiune înaltă, medie și joasă	
Briceni	Trebisăuți	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.1, 2, 3, 4, 5, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 57, 66	PM	20.08.2020	8:00:00		510	510	142		142	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei de presiune medie și joasă aferente PRG nr. 2, 3, 4, 5, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 57, 66	
Briceni	Coteala	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.1, 2, 3, 4	PM	21.08.2020	08:30:00		480	480	4		4	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei de presiune medie și joasă aferente PRG nr.1, 2, 3, 4,	
Ocnita	Mereșeuca	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.11	PJ	22.08.2020	9:32:00		138	138	14		14	N	AC	Blocarea supapei obturatoare de siguranță la PRG nr.11 din s.Mereșeuca (reclamație de avarie nr.456)	
Briceni	Briceni	Instalațiile de utilizare din str. Turghenev, 2	PJ	24.08.2020	9:00:00		180	180	5		5	P		Reconstrucția instalației de utilizare în apartamentul nr. 9	
Ocnita	Girbova	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.11	PJ	24.08.2020	9:30:00		95	95	2		2	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei de presiune joasă aferente PRG nr.11	
Edinet	Edinet	Instalația de utilizare din str. Ș. Bucovinei, 22 ap.1	PJ	25.08.2020	14:25:00		85	85	1		1	N	AC	Efectuarea lucrărilor de înlocuire a contorului defectat modelul AEM GN GNCT, reclamație de avarie nr.290	

Director
Igor Nepevoda

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (înaltă PI / medie PM / joasă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de intreruperi (NCI)			Programat/ Noprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
						OST, min.	OSD, min.	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Briceni	Larga	Conducta de distribuție aferentă de la PRG nr. 57	PJ	25.08.2020	15:00:00		90	90	9		9	P		Racorizarea instalației de gaze naturale a noului consumator Digolean Viorel
Briceni	Briceni	Instalațiile de utilizare din str. 31 August 1989 nr. 3 (scara 1 colobana 2)	PJ	26.08.2020	9:00:00		90	90	7		7	P		Racorizarea instalației de gaze naturale a noului consumator Dobuleac Florintina
Briceni	Corjeuți	Conducta de distribuție aferentă PRG nr. 13	PJ	01.09.2020	9:00:00		335	335	2		2	P		Racorizarea instalației de gaze naturale a noului consumator Așapii P.
Briceni	Gîrmancauți	Conducta de distribuție aferentă PRG nr. 14, nr. 30	PM	01.09.2020	8:00:00		540	540	11		11	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG nr. 14 și nr. 30
Briceni	Tabani	Conducta de distribuție aferentă PRG nr. 33	PM	03.09.2020	8:00:00		480	480	1		1	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG nr. 33
Edineț	Edineț	Instalațiile de utilizare din str. M. Eminescu, 1 scara 2	PJ	08.09.2020	9:13:00		60	60	10		10	P		Reconstrucția instalației de utilizare în apartamentul nr. 35
Briceni	Briceni	Conducta de distribuție aferentă PRG nr. 51	PJ	11.09.2020	8:30:00		480	480	20		20	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei de presiune joasă aferente PRG nr. 51
Edineț	Edineț	Conducta de distribuție aferentă PRG nr. 41	PM	11.09.2020	9:00:00		300	300	10	3	13	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG nr. 41 (montarea PRG de tip nou cu două regulatoare FRG/2MB-2Y1)
Ocnita	Otaci	Conducta de distribuție aferentă PRG nr. 13	PM	14.09.2020	9:00:00		450	450	30		30	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG nr. 13 (montarea PRG de tip nou cu două regulatoare PDHK-400)
Edineț	Edineț	Conducta de distribuție aferentă PRG nr. 87, str. Independenței, 88	PM	15.09.2020	8:30:00		390	390	5	5	10	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG nr. 87 (montarea PRG de tip nou cu două regulatoare FRG/2MB-2Y1)
Edineț	Edineț	Conducta de distribuție aferentă PRG nr. 10, str. Izvoarelor, 20	PM	16.09.2020	9:30:00		330	330	8		8	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG nr. 10 (montarea PRG de tip nou cu două regulatoare FRG/2MB-2Y1)
Edineț	Edineț	Conducta de distribuție aferentă PRG nr. 21, str. Izvoarelor, 34	PM	17.09.2020	10:00:00		360	360	9		9	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG nr. 21 (montarea PRG de tip nou cu două regulatoare FRG/2MB-2Y1)
Briceni	Corjeuți	Conducta de distribuție aferentă PRG nr. 58	PJ	18.09.2020	1:08:00		575	575	3		3	N	AC	Deconectarea conductei de distribuție aferentă PRG nr. 58 din cauza incendiului (pe durata localizării și lichidării consecințelor incendiului). Reclamație de avarie nr. 270
Ocnita	Mereșeuca	Conducta de distribuție aferentă PRG nr. 19	PJ	22.09.2020	9:00:00		125	125	5		5	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei de presiune joasă aferente PRG nr. 19
Ocnita	Rujnița	Conducta de distribuție aferentă PRG nr. 20	PM	23.09.2020	8:55:00		305	305	3	1	4	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG nr. 20 (montarea PRG de tip nou cu un regulator DKP-50)
Ocnita	Mereșeuca	Conducta de distribuție aferentă PRG nr. 21	PJ	23.09.2020	9:30:00		80	80	2		2	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei de presiune joasă aferente PRG nr. 21
Ocnita	Mereșeuca	Conducta de distribuție aferentă PRG nr. 24	PJ	24.09.2020	9:30:00		150	150	7		7	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei de presiune joasă aferente PRG nr. 24
Ocnita	s/Ocnita	Conducta de distribuție aferentă PRG nr. 5	PJ	24.09.2020	9:00:00		205	205	12	3	15	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei de presiune joasă aferente PRG nr. 5

Director
Igori Nepeivoda

Ration	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (Inaltă PI / medie PM / Joasă PJ)	Data intervenției	Ora intervenției	Durata intervenției			Numărul locurilor de consum, afectate de intervenție (NCI)			Programat/ Noprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
						OST, min.	OSD, min.	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Edineț	Alexandreni	Conducia de distribuție aferentă PRG nr. 31	PM	25.09.2020	15:15:00		195	195	8		8	N	AC	Executarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului cauzat de deteriorarea conductei subterane din PE De 32 mm. În timpul efectuării lucrărilor neautorizate de excavare a unui șanț (înștiințare de avarie nr. 334)
Briceni	Tețcani	Conducia de distribuție aferentă PRG nr.207	PJ	27.09.2020	15:36:00		1403	1403	1		1	N	AT	Executarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului cauzat de conectarea neautorizată a unui încălzitor instantaneu de apă de către consumatorul final (instalinare de avarie nr. 285 din 27.09.2020 ora 15:19:00)
Ocnita	Mereșeuca	Conducia de distribuție aferentă PRG nr. 9	PJ	25.09.2020	9:30:00		142	142	6		6	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei de presiune joasă aferente PRG nr. 9
Briceni	Tabarni	Conducia de distribuție aferente PRG nr. 13	PM	29.09.2020	11:30:00		240	240	13		13	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG montarea PRG de tip nou cu doua regulatoare (FRG/2 MB-2Y1)
Briceni	Tabarni	Conducia de distribuție aferente PRG nr.29, nr. 18	PM	30.09.2020	9:00:00		420	420	34		34	P		Efectuarea PRG de tip nou cu doua regulatoare FRG/2MB-2Y1 și cu un regulator DSR-25)
Ocnita	Verejeni	Conducia de distribuție aferente PRG nr.22	PJ	30.09.2020	9:30:00		125	125	3		3	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei de presiune joasă aferente PRG nr. 22
Dondușeni	Dobduseni	Instalația de utilizare din str. Independenței 4 (scara 2)	PJ	12.10.2020	9:50:00		200	200	4		4	P		Racorizarea instalației de utilizare a unui consumator nou ap. 28
Briceni	Colicauti	Conducia de distribuție aferente PRG nr. 2 nr. 17 (scara 1)	PJ	12.10.2020	9:00:00		60	60	2		2	P		Racorizarea instalației de gaze naturale a noului consumator Costas Ion
Edineț	Edineț	Conducia de distribuție aferente PRG nr. 95	PJ	15.10.2020	14:05:00		43	43	5		5	P		Reconstrucția instalației de utilizare în apartamentul nr. 3 Blocarea supapei obturatoare de siguranță la PRG nr.95 din s. Birnova (reclamație de avarie nr.618)
Ocnita	Birnova	Conducia de distribuție aferente PRG nr.95	PJ	17.10.2020	8:45:00		60	60	1		1	N	AC	Racorizarea instalației de utilizare a unui consumator nou ap. 5
Dondușeni	Dondușeni	Instalația de utilizare din str. Independenței 9/1 (scara 1)	PJ	3.11.2020	9:00:00		200	200	3		3	P		Racorizarea instalației de gaze naturale a unui consumator nou Surluji Ruslan
Briceni	Beleavinti	Conducia de distribuție aferente PRG nr.4	PJ	05.11.2020	9:45:00		110	110	8		8	P		Racorizarea instalației de gaze naturale a unui consumator nou Putina Andrei
Briceni	Briceni	Conducia de distribuție aferente PRG nr.5	PJ	16.11.2020	10:00:00		60	60	4		4	P		Racorizarea instalației de gaze naturale a unui consumator nou Putina Andrei
Briceni	Briceni	Instalația de utilizare din str. D. Cantemir, 21 (apartamentele 8, 13, 23, 28 scara 1, colbana 2)	PJ	16.11.2020	11:00:00		60	60	4		4	P		Racorizarea instalației de utilizare a noului consumator din apartamentul nr. 18
Dondușeni	Dondușeni	Instalația de utilizare din str. Independenței 7/2 (scara 2)	PJ	03.12.2020	8:40:00		255	255	4		4	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apartamentul nr. 17
Briceni	Larga	Conducia de distribuție aferente PRG nr.7	PJ	03.12.2020	9:02:00		118	118	27		27	N	AT	Efectuarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului (deteriorarea conductei supratetana DNS2 în timpul efectuării lucrărilor agricole). Înștiințare de avarie nr.374
Briceni	Colicauti	Conducia de distribuție aferente PRG nr.1	PJ	11.12.2020	9:00:00		60	60	11		11	P		Racorizarea instalației de gaze naturale a noului consumator Bobocean Emilia
Briceni	Corceuti	Conducia de distribuție aferente PRG nr.14	PJ	15.12.2020	9:00:00		105	105	7		7	P		Racorizarea instalației de gaze naturale a noului consumator Niculica Ion

Director
Igori Nepevoda

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (inaltă PJ / joasă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de intrerupere (NCI)			Cauza intreruperii		
						OST, min.	OSD, min.	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programul/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Briceni	Lipcani	Conducta de distribuție ațerenta PRG nr.13	PM	16.12.2020	9:00:00		240	240	50		50	P		Reconstrucția conductei de distribuție de PM către PRG nr.13
Briceni	Lipcani	Conducta de distribuție ațerenta PRG nr.12	PM	16.12.2020	9:00:00		265	265	36		36	P		Reconstrucția conductei de distribuție de PM către PRG nr.12
Donduseni	Donduseni	Instalațiile de utilizare din str. E. Sribu 1/1	PJ	17.12.2020	9:00:00		95	95	2		2	P		Racordarea instalației de utilizare a unui consumator nou ap. 25
Donduseni	Donduseni	Instalațiile de utilizare din str. Independenței 1/2 (scara 2)	PJ	17.12.2020	10:40:00		105	105	4		4	P		Racordarea instalației de utilizare a unui consumator nou ap. 30
Briceni	Briceni	Instalațiile de utilizare din casa cu multe apartamente din str. Independenței, 33 (scara 1)	PJ	17.12.2020	7:55:00		106	106	26		26	N	AC	Deconectarea consumatorilor pe durata stingerii incendiului de de către pompieri (reclamație de avarie nr. 392)
Donduseni	Donduseni	Instalațiile de utilizare din str. 31 August, 2 (scara 1)	PJ	18.12.2020	13:15:00		100	100	5		5	P		Reconstrucția instalației de utilitare din apartamentul nr.2
Briceni	Briceni	Instalațiile de utilizare din casa cu multe apartamente din str. Eminescu nr.69 (scara 1, coloana 3)	PJ	21.12.2020	18:21:00		955	955	4		4	N	FM	Deconectarea instalației de utilizare pe perioada înlăturării consecințelor incendiului. Instalatarea de avarie nr.402
Ocnita	Ocnita	Instalațiile de utilizare din casa cu multe apartamente din str. Libertății nr.23 (scara 2)	PJ	23.12.2020	23:30:00		570	570	5		5	N	FM	Deconectarea consumatorilor pe durata stingerii incendiului (din apartamentul nr.15) de către pompieri (reclamație de avarie nr.794)
Ocnita	Ocnita	Instalațiile de utilizare din str. Burebista, 42 (scara 1, apartamentele 2, 3, 5, 6, 8, 9)	PJ	29.12.2020	10:00:00		180	180	6		6	P		Reconstrucția instalației de utilizare a consumatorului din apartamentul nr.7
Total 2020						0	70434	70434	8481	86	8567	6		

Director 
Igori Nepelwoda