

Raport cu privire la calitatea serviciilor de distribuție a gazelor naturale pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Numărul de consumatori (locuri de consum), deservii în perioada de referință (NCl), inclusiv: 34557
 Numărul de consumatori casnici (CC), 34557 numărul locurilor de consum ale CC
 Numărul de consumatori noncasnici (CN), 807 numărul locurilor de consum ale CN 1720

Tabelul 1

Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali deservii de SRL "Edinet-Gaz" perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (înaltă p1 / medie pM / joasă pJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de			Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Cauza întreruperii	Descriere detaliată	
						OST, min.	OSD, min.	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Edineț	Edineț	Instalațiile de utilizare din str. Florar 99 apartamentele nr. 14, 15, 17, 18, 20, 23, 24		11.01.2021	14:05:00		45	45	7		7	P		Reconstrucția instalației de utilizare din ap. 21		
Dondușeni	Baraboi	Instalația de utilizare a casei de locuit din s. Baraboi, alimentată de ațerentă PRG nr. 45		11.01.2021	10:10:00		130	130	1		1	N	AC	Efectuarea lucrărilor de înlocuire a contorului defectat, modelul GMT G4T		
Briceni	Grimancăuți	Conducta de distribuție ațerentă PRG nr. 183		14.01.2021	15:00:00		60	60	16		16	P		Racordarea instalației de gaze naturale a noului consumator Pealac Ion		
Dondușeni	Dondușeni	Instalația de utilizare din str. Z. Cosmodemiansca, 19		16.01.2021	17:46:00		89	89	1		1	N	AC	Efectuarea lucrărilor de înlocuire a contorului defectat, modelul AEM GN G4CT (reclamație de avarie nr.12)		
Edineț	Edineț	Instalațiile de utilizare din str. Independenței, 79 apartamentele nr. 44, 52, 56		18.01.2021	10:35:00		90	90	3		3	P		Reconstrucția instalației de utilizare din ap. 48		
Briceni	Briceni	Instalația de utilizare din str. Prieteniei nr. 24, ap. 3		19.01.2021	8:31:00		60	60	1		1	N	AC	Efectuarea lucrărilor de înlocuire a contorului defectat, modelul AEM GN-G4CT (reclamație de avarie nr.1)		
Ocnita	Ocnita	Instalația de utilizare din str. Puschin, 19		20.01.2021	15:55:00		65	65	1		1	N	AC	Efectuarea lucrărilor de înlocuire a contorului defectat, modelul AEM GN G4CT (reclamație de avarie nr. 33)		
Edineț	Edineț	Instalațiile de utilizare din str. Soseaua Bucureștilor, 35/1 apartamentele nr. 35, 38, 41, 44		21.01.2021	13:20:00		185	185	4		4	P		Reconstrucția instalației de utilizare din ap. 32.		
Dondușeni	Dondușeni	Instalația de utilizare din str. 31 August, 11, ap. 10		21:34:41	15:27:00		46	46	1		1	N	AC	Efectuarea lucrărilor de înlocuire a contorului defectat, modelul CTM G2.5 (reclamație de avarie nr. 15)		
Dondușeni	Dondușeni	Instalația de utilizare din str. 31 August, 21, scara 4		22.01.2021	9:00:00		150	150	10		10	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apartamentul nr. 54		
Briceni	Briceni	Instalațiile de utilizare din str. Independenței, 29/A (scara 1, coloana 2)		27.01.2021	9:00:00		100	100	9		9	P		Efectuarea lucrărilor de reparare a conductei înteroare (coloana 2)		
Briceni	Caracușeni Vechi	Instalația de utilizare a casei de locuit din s. Caracușeni Vechi		30.01.2021	09:45:00		60	60	1		1	N	AC	Efectuarea lucrărilor de înlocuire a contorului defectat, modelul AEM GN-G4CT (reclamație de avarie nr.2)		
Ocnita	Ocnita	Conducta de distribuție ațerentă PRG nr.25		31.01.2021	12:05:00		105	105	10		10	N	FM	Lichidarea surgerii de gaze la un cordon de sudură pe conducta de distribuție DN40, cauzat de căderea unui arbore din cauza condițiilor meteo nefavorabile (vânt puternic) (reclamație de avarie nr. 54)		

Director
Igori Nepeivoda
Ex. Sergiu Șova

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (măță P1 / medie PM / joasă P2)	Data Intenperiei	Ora intenperiei	Durata intenperiei			Numărul locuitorilor de			Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Cauza intenperiei	Descriere detaliată
						OST, min.	OSD, min.	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Oraia	Oraia	Instalațiile de utilizare din str. Prieteniei, 26 (apartamentele 73, 76, 85)	PJ	05.02.2021	10:10:00		60	60	3		3	N	AT	15	Intenperia livrării gazelor naturale pe durata lichidării consecințelor incidentului, manifestată prin deteriorarea intențională a instalației de utilizare din ap. 79 de către proprietarul acesteia (reclamație de avarie nr.62)
Briceni	Briceni	Instalația de utilizare din str. Grigorii Racliovs, 2	PJ	09.02.2021	11:21:00		64	64	1		1	N	AC		Efectuarea lucrărilor de înlocuirea a contorului defectat, modelul BK-G4 (reclamație de avarie nr.3)
	Pausova	PRG nr. 18 și conducta de distribuție aferentă	PM	11.02.2021	21:05:00		115	115	11		11	N	AC		Biocarea supapei obturatoroare de siguranță la PRG nr.18 (reclamație de avarie nr.72)
Briceni	Trebisauti	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.3	PJ	22.02.2021	10:55:00		200	200	39		39	N	AT		Efectuarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului legat de deteriorarea conductei supratetana DN40, după caderea unui arbore în timpul efectuării lucrărilor neautorizate de deșănare (înștiințarea de avarie nr.53)
Oraia	Oraia	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.9	PJ	24.02.2021	9:45:00		55	55	2		2	P	AC		Efectuarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului, cauzat de căderea unui arbore în timpul unui viri puternic pe conducta de distribuție de presiune joasă DN20 în aval de la PRG nr.9
Oraia	Bimova	PRG nr. 68 și conducta de distribuție aferentă	PM	25.02.2021	9:50:00		60	60	1		1	N	AC		Biocarea supapei obturatoroare de siguranță la PRG nr. 68 (reclamație de avarie nr. 88)
Briceni	Colicăuți	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.1	PJ	02.03.2021	15:51:00		130	130	26		26	N	FM		Deconectarea conductei de distribuție aferentă PRG nr.1 pe durata localizării și lichidării consecințelor incidentului (reclamație de avarie nr.60)
Briceni	Coltușeni	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.8	PJ	22.03.2021	9:00:00		120	120	18		18	P	Victor		Racorodirea instalației de gaze naturale a noului consumator Marza Victor
Oraia	Oraia	Instalația de utilizare din str. Ceapaev, 31	PJ	26.03.2021	8:00:00		75	75	1		1	N	AC		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a contorului defectat model AEM GN G4CT (reclamație de avarie nr. 131)
Dondușeni	Dondușeni	Instalațiile de utilizare din str. M. Eminescu, 24/3	PJ	01.04.2021	09:00:00		185	185	5		5	P			Efectuarea lucrărilor de demontare a instalației de utilizare din ap. 14 (la cererea consumatorului casnic)
Briceni	Briceni	Instalația de utilizare din str. Stefan cel Mare, 3	PJ	10.04.2021	4:00:00		257	257	1		1	N	FM		Intenperia livrării gazelor naturale pe durata lichidării consecințelor incidentului (reclamație de avarie nr. 98)
Briceni	Băicăuți	Conducta de distribuție interună spre satele Băicăuți, Halahora de Sus, Halahora de Jos	PI	14.04.2021	17:20:00		1125	1125	56	4	60	N	AT		Efectuarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului cauzat de deteriorarea conductei subterane PE De 90 mm în timpul efectuării lucrărilor neautorizate de excavare mecanică a unui iaz (înștiințarea de avarie nr.102)
Briceni	Caracuseeni Noi	Conductele de distribuție de la SRM	PM	15.04.2021	9:00:00		60	60	20		20	P			Racorodirea instalației de gaze naturale a noului consumator Ogorodnic Zinovia
Briceni	Caracuseeni Vechi	Instalația de utilizare a casei de locuit	PJ	18.04.2021	9:08:00		30	30	1		1	N	AC		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a contorului defectat model AEM GN G4CT (reclamație de avarie nr.108)
Briceni	Tabani	PRG nr.29 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	21.04.2021	11:59:00		104	104	24		24	N	AT		Efectuarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului legat de intervenția neautorizată a unor persoane necunoscute, manifestată prin închiderea robinetului din amonte de PRG nr.29 (înștiințarea de avarie nr.110)
Briceni	Dondușeni	Instalația de utilizare din str. Independenței 1/1, scara 1	PJ	21.04.2021	9:00:00		95	95	1		1	P			Racorodirea instalației de gaze naturale a noului consumator ap. 87
Dondușeni	Taul	Instalația de utilizare a casei de locuit din s. Taul, alimentată de la PRG nr. 4	PJ	23.04.2021	20:55:00		70	70	1		1	N	AC		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a contorului defectat, modelul AEM GN G4CT (reclamație de avarie nr.85)
Oraia	Bimova	Conducta de distribuție de presiune medie și joasă	PM	29.04.2021	5:55:00		290	290	50		50	N	AT		Efectuarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului legat de deteriorarea vanei de închidere DN50 supratetane de presiune medie în rezultatul unui accident rutier, cu implicarea unui automobil (reclamație de avarie nr.185)

Director
Sergiu Șova
Ex. Sergiu Șova

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (măță PL / medie PM / Joasă PJ)	Data Intenperii	Ora intenperii	Durata intenperii			Numărul locuitorilor de			Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Cauza intenperii
						OST, min.	OSD, min.	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Donduseni	Baraboi	PRG nr.36 și conducta de distribuție de presiune joasă ațerență	PM	29.04.2021	10:05:00		340	340	20		20	P	AC	Efectuarea lucrărilor de reparație (înlocuirea regulatorului și armăturii de închidere)
Ocnia	Bitnova	PRG nr. 31 și conducta de distribuție ațerență	PM	29.04.2021	20:55:00		55	55	1		1	N	AC	Blocarea supapei obturatoroare de siguranță la PRG nr.31 (reclamație de avarie nr.188)
Briceni	Tabani	Conducta de distribuție în aval de S-RM	PM	02.05.2021	11:15:00		1795	1795	513		513	N	AT	Efectuarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului legat de deteriorarea conductei supraterele DN100 (segmentul de înlănare PE/O) în rezultatul unui accident rutier (reclamație de avarie nr.120)
Ocnia	Paustova	PRG nr. 18 și conducta de distribuție ațerență	PM	04.05.2021	13:30:00		60	60	11		11	N	AC	Blocarea supapei obturatoroare de siguranță la PRG nr.18 (reclamație de avarie nr.195)
Donduseni	Donduseni	Instalațiile de utilizare din str. Independenței, 4, scara 1	PJ	05.05.2021	9:15:00		91	91	5		5	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apartamentul nr. 3
Briceni	Briceni	Instalațiile de utilizare din str. Uzinelor, 24	PJ	11.05.2021	10:00:00		90	90	4		4	P		Recordarea instalației de gaze naturale a noului consumator în apartamentul nr. 19
Donduseni	Donduseni	PRG nr.14 și conducta de distribuție de presiune joasă ațerență	PM	12.05.2021	09:05:00		2055	2055	235		235	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG. Executarea lucrărilor de verificare la etanșetate a conductelor de presiune joasă exteroare și înteroare
Briceni	Briceni	Rețelele de distribuție către PRG nr. 8, 10, 11, 12, 23, 48, 57	PM	18.05.2021	08:00:00		1980	1980	301		304	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelelor de distribuție de presiune medie și joasă exteroare și înteroare ațerențe PRG nr.8, 10, 11, 12, 23, 48, 57
Ocnia	Hădărăuți	Conducta de distribuție ațerență PRG nr.1	PJ	20.05.2021	09:30:00		1815	1815	5		5	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei subterane de distribuție de presiune joasă și a rețelei înteroare
Ocnia	Verșeni	Conducta de distribuție ațerență PRG nr.19	PJ	21.05.2021	09:30:00		135	135	2		2	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supraterele de distribuție de presiune joasă
Ocnia	Frunză	Instalațiile de utilizare din str. Păcii, 4/a (apartamentele nr. 2, 3, 6, 12, 15, 19, 22, 25, 28, scara 1, 2, colona 2)	PJ	24.05.2021	09:00:00		75	75	9		9	P		Recordarea instalației de utilizare a noului consumator din apartamentul nr.9
Ocnia	Mereșuca	Conducta de distribuție ațerență PRG nr.3	PJ	24.05.2021	11:00:00		210	210	9		9	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supraterele de distribuție de presiune joasă
Ocnia	Frunză	Rețelele de distribuție din str. Păcii	PJ	26.05.2021	09:30:00		115	115	2		2	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supraterele de distribuție de presiune joasă
Ocnia	Hădărăuți	Conducta de distribuție ațerență PRG nr.11	PJ	26.05.2021	10:00:00		1485	1485	1		1	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supraterele de distribuție de presiune joasă
Ocnia	Ocnia	Conducele de distribuție ațerențe PRG nr.72-109, 140	PM	26.05.2021	08:45:00		195	195	37		38	P		Efectuarea lucrărilor de racordare a unui nou PRG
Ocnia	Codreni	Conducta de distribuție ațerență PRG nr.65	PJ	28.05.2021	10:00:00		320	320	21		21	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supraterele de distribuție de presiune joasă
Edinet	Edinet	Instalația de utilizare a casei de locuit din str. Gagaiin nr.8 alimentată de la PRG nr.49	PJ	29.05.2021	18:20:00		35	35	1		1	N	AC	Efectuarea lucrărilor de înlocuire a contorului defectat, modelul BK G4 (reclamație de avarie nr. 240)
Edinet	Edinet	Instalațiile de utilizare din str. S. Bucovinei, 25/3, scara 1	PJ	02.06.2021	10:14:00		300	300	4		4	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apartamentul nr. 2
Edinet	Edinet	Conducta de distribuție ațerență PRG nr.76	PJ	04.06.2021	9:30:00		270	270	29		36	P		Efectuarea lucrărilor de reparație, de verificare la etanșetate a rețelei supraterele de distribuție de presiune joasă
Ocnia	Lipnic	Conducta de distribuție ațerență PRG nr.10	PJ	08.06.2021	16:25:00		1325	1325	3		3	N	AT	Efectuarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului cauzat de racordarea neautorizată a unui încălzitor de apă caldă menajeră de către consumatorul casnic Mossai Vitălii (reclamație de avarie nr. 266)

Director
Sergiu Soava
Nepesivoda

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (măță PI / medie PM / Joasă PJ)	Data Intenperii	Ora intenperii	Durata intenperii			Numărul locurilor de			Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
						OST, min.	OSD, min.	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ocnia	Lipnic	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.10	PJ	09.06.2021	10:00:00		270	270	6		6	N	AT	Efectuarea lucrărilor de lichidare a conexiunilor incidentului cauzat de racordarea neautorizată a unui înzător de apă caldă menajeră de către consumatorul casnic Mosca Vitalii (reclamație de avarie nr.285)
Ocnia	Ocnia	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.19	PJ	09.06.2021	9:00:00		1453	1453	118		118	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietatea a rețelei supratere de distribuție de presiune joasă
Ocnia	Berezovca	PRG nr.6 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	09.06.2021	21:10:00		85	85	1		1	N	AC	Blocarea supapei obturatoroare de siguranță la PRG nr.6 (reclamație de avarie nr.270)
Ocnia	Ocnia	PRG nr.40 și conducta de distribuție aferentă	PM	09.06.2021	22:40:00		50	50	1		2	N	AC	Blocarea supapei obturatoroare de siguranță la PRG nr.40 (reclamație de avarie nr.271)
Edinet	Gaspar	Conducta de distribuție internurajă	PI	10.06.2021	8:00:00		1620	1620	59		64	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietatea a rețelei de presiune înaltă, medie și joasă din satul Gaspar
Ocnia	Hădărăuți	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.24	PJ	10.06.2021	9:30:00		1563	1563	2		2	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietatea a rețelei subterane de distribuție de presiune joasă și a rețelei interioare
Edinet	Edinet	Instalațiile de utilizare din str. Independenței, 84, apart. nr. 29, 32, 34	PJ	11.06.2021	8:46:00		256	256	4		4	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apartamentul nr.38
Briceni	Tabani	PRG nr.29 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	13.06.2021	9:35:00		145	145	24		24	N	AT	Efectuarea lucrărilor de lichidare a conexiunilor incidentului legat de intervenția neautorizată a unor persoane necunoscute, marșiestă prin închiderea robinetului din amonte de PRG nr.29 (reclamație de avarie nr.161)
Ocnia	Gitrova	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.1	PJ	14.06.2021	9:15:00		320	320	6		6	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietatea a rețelei supratere de distribuție de presiune joasă
Ocnia	Ocnia	Rețelele de distribuție de presiune medie și joasă	PM	14.06.2021	9:00:00		6120	6120	1304		7	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietatea a rețelei subterane de distribuție de presiune medie și joasă
Briceni	Corjăuți	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.5	PJ	14.06.2021	9:00:00		180	180	52		52	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietatea a rețelei supratere de distribuție de presiune joasă
Briceni	Corjăuți	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.6	PJ	14.06.2021	12:00:00		300	300	31		31	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietatea a rețelei supratere de distribuție de presiune joasă extensivă și internare
Edinet	Cupcini	Instalația de utilizare a casei de locuit din str. C. Negruzzi, 12	PJ	15.06.2021	09:00:00		937	937	1		1	N	FM	Înteruperea livrării gazelor naturale pe durata lichidării conexiunilor interului din casa de locuit nr. 12 (reclamație de avarie nr. 277)
Edinet	Trinca	Rețelele de distribuție de presiune medie și joasă	PM	15.06.2021	09:00:00		2130	2130	51		3	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietatea a rețelei de presiune medie și joasă
Ocnia	Hădărăuți	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.30	PJ	15.06.2021	09:30:00		1520	1520	4		4	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietatea a rețelei subterane de distribuție de presiune joasă
Edinet	Șolincoeni	Conducta de distribuție internurajă	PI	17.06.2021	08:00:00		1920	1920	126		4	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietatea a rețelelor de distribuție de presiune înaltă, medie și joasă
Ocnia	Codreni	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.66	PJ	18.06.2021	08:30:00		510	510	66		66	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietatea a rețelei supratere de distribuție de presiune joasă
Ocnia	Frunză	Rețelele de distribuție din str. Paicii-Cotovschii	PJ	18.06.2021	09:30:00		300	300	36		36	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietatea a rețelei supratere de distribuție de presiune joasă str. Paicii, 4 str. Cotovschii, 4
Ocnia	Birnova	PRG nr.94 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	19.06.2021	21:50:00		70	70	1		1	N	AC	Efectuarea lucrărilor de reparatie a PRG (reclamație de avarie nr. 298)
Donduseni	Tău	PRG nr.3 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	21.06.2021	9:40:00		1810	1810	69		3	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG.
Edinet	Edinet	Conducta de distribuție str. Florar	PM	21.06.2021	9:00:00		350	350	97		97	P		Racordarea instalației de gaze naturale a noului consumator str. Florar, 76/1
Briceni	Briceni	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.2	PJ	21.06.2021	9:00:00		1500	1500	50		50	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietatea a rețelei subterane de distribuție de presiune joasă
Briceni	Briceni	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.13	PJ	21.06.2021	9:00:00		1500	1500	72		72	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietatea a rețelei subterane de distribuție de presiune joasă
Ocnia	Hădărăuți	PRG nr.25 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	23.06.2021	10:50:00		230	230	2		2	N	AC	Efectuarea lucrărilor de reparatie a PRG (reclamație de avarie nr. 305)
Ocnia	Hădărăuți	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.31	PJ	23.06.2021	9:00:00		1555	1555	1		1	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietatea a rețelei subterane de distribuție de presiune joasă și a rețelelor interioare

Director  Năpșevoda

Ex: Sergiu Sovă

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (mărită PJ / medie PM / joasă PJ)	Data Interrupții	Ora intreruperii	Durata Interrupții			Numărul locurilor de			Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Cauza Interrupții	Descriere detaliată	
						OST, min.	OSD, min.	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Ocnita	Ocnita	Instalațiile de utilizare din str. Independenței, 76 (apartamentele 51, 54, 57, 60 scara 4 coloana 3)	PJ	23.06.2021	10:00:00		120	120	4		4	P		Raportarea instalației de utilizare a noului consumator în apartamentul nr.48		
Briceni	Briceni	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.3	PJ	22.06.2021	9:00:00		1860	1860	319		319	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei subterane de distribuție a presiune joasă exterioare și interioare		
Edineț	Edineț	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.40	PJ	28.06.2021	8:30:00		210	210	8		8	P		Reconstrucția instalației de gaze din str. Gagarin, 62		
Ocnita	Meresuca	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.22	PJ	29.06.2021	9:00:00		1624	1624	4		4	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei subterane de distribuție de presiune joasă		
Dondușeni	Dondușeni	PRG nr.16 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	30.06.2021	8:45:00		1885	1885	93		93	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG. Executarea lucrărilor de verificare la etanșetate a conductelor de presiune joasă exterioare și interioare		
Ocnita	Frunză	Instalațiile de utilizare din str. S. Lazo (apartamentele nr. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 scara 2 coloana 1)	PJ	02.07.2021	08:45:00		80	80	7		7	P		Raportarea instalației de utilizare a noului consumator din apartamentul nr. 9		
Ocnita	Ocnita	PRG nr. 20 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	05.07.2021	11:30:00		60	60		1	1	N	AC	Blocarea supapei obturatoroare de siguranță la PRG nr.20 (reclamație de avarie nr.338)		
Briceni	Coluțeni	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.42	PJ	06.07.2021	20:40:00		860	860	10		10	N	FM	Efectuarea lucrărilor de închidere a conșecințelor incidentului, cauzat de caderea unui arbore în timpul ploii însoțite de furtună pe conductă de distribuție de presiune joasă în aval de PRG nr.42 (înștiințarea de avarie nr.181)		
Edineț	Cupcini	Rețelele de gaze aferente PRG nr. 24-33	PM	12.07.2021	08:00:00		1680	1680	634		638	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a conductelor de distribuție de presiune medie și joasă		
Dondușeni	Dondușeni	Instalațiile de utilizare din str. Independenței, 1/2, scara 1	PJ	14.07.2021	09:00:00		105	105	5		5	P		Reconstrucția instalației de utilitare din apartamentul nr. 12		
Ocnita	Hădărăuți	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.38	PJ	14.07.2021	10:00:00		1540	1540	4		4	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei subterane de distribuție de presiune joasă și a rețelelor interioare		
Ocnita	Paladea	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.29	PJ	14.07.2021	8:55:00		1623	1623	6		6	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei subterane de distribuție de presiune joasă		
Edineț	Zăbriceni	Rețelele de distribuție	PM	15.07.2021	10:14:00		671	671	56		56	N	AT	Efectuarea lucrărilor de închidere a conșecințelor incidentului (legat de deteriorarea conductei subterane PE De40 în timpul efectuării lucrărilor neautorizate de terasament pentru pozarea unei conducte de alimentare cu apă. (înștiințarea de avarie nr.325)		
Dondușeni	Dondușeni	Rețelele de distribuție	PM	15.07.2021	10:14:00		671	671	56		56	N	AT	Reconstrucția instalației de utilitare din apartamentul nr. 4		
Dondușeni	Dondușeni	Instalațiile de utilizare din str. Independenței, 1/1/2, scara 1	PJ	15.07.2021	9:00:00		100	100	5		5	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei subterane de distribuție de presiune joasă		
Ocnita	Paladea	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.30	PJ	19.07.2021	9:25:00		1655	1655	9		9	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei subterane de distribuție de presiune joasă		
Ocnita	Paladea	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.31	PJ	21.07.2021	9:45:00		1710	1710	15		15	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei subterane de distribuție de presiune joasă		
Ocnita	Hădărăuți	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.39	PJ	21.07.2021	10:15:00		207	207	2		2	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supaterane de distribuție de presiune joasă și a rețelelor interioare		
Dondușeni	Dondușeni	PRG nr.11 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	22.07.2021	9:00:00		1990	1990	173		175	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG (montarea PRG de tip nou cu dola reglabilă FRG2MB-2Y1)		
Ocnita	Brițideni	PRG nr. 5 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	22.07.2021	10:25:00		365	365	7		7	P		Blocarea supapei obturatoroare de siguranță la PRG nr.8 (reclamație de avarie nr.384)		
Ocnita	Bimova	PRG nr. 8 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	25.07.2021	10:40:00		55	55	1		1	N	AC	Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG. Executarea lucrărilor de verificare la etanșetate a conductelor de presiune joasă exterioare și interioare		
Ocnita	Paladea	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.32	PJ	26.07.2021	10:05:00		1785	1785	10		10	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei subterane de distribuție de presiune joasă		
Dondușeni	Dondușeni	PRG nr.4 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	27.07.2021	9:20:00		470	470	13		13	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG. Executarea lucrărilor de verificare la etanșetate a conductelor de presiune joasă exterioare și interioare		
Ocnita	Hădărăuți	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.41	PJ	27.07.2021	9:55:00		1490	1490	3		3	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei subterane de distribuție de presiune joasă și a rețelelor interioare		

Director

Ioan Nepesivoda

Ex. Sergiu Șova

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (înaltă P1 / medie PM / joasă PJ)	Data Interruperii	Ora Interruperii	Durata Interruperii			Numărul locurilor de			Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Cauza Interruperii
						OST, min.	OSD, min.	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ocnita	Briideni	PRG nr. 4 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	27.07.2021	9:40:00		545	545	4	4	4	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG (montarea PRG de tip nou cu două regulatoare FRG(ZMB-2Y1))
Ocnita	Birnova	PRG nr. 33 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	27.07.2021	08:55:00		60	60	1	1	1	N	AC	Biocarea supapei obturatoroare de siguranță la PRG nr.33 (reclamatie de avarie nr.391)
Ocnita	Paladea	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.33	PJ	28.07.2021	10:30:00		1685	1685	12		12	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetatea a rețelei subterane de distribuție de presiune joasă
Edinet	Cupcini	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.28	PJ	28.07.2021	18:22:00		1078	1078	1		1	N	FM	Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG. Executarea lucrărilor de verificare la etanșetatea a conductelor de presiune joasă exteroare și interioare
Donduseni	Tău	PRG nr.13 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	29.07.2021	9:16:00		562	562	15		15	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG. Executarea lucrărilor de verificare la etanșetatea a rețelei subterane de distribuție de presiune joasă
Ocnita	Mereșeuca	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.10	PJ	29.07.2021	9:35:00		1635	1635	13		13	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetatea a rețelei subterane de distribuție de presiune joasă
Ocnita	Gițova	PRG nr. 14 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	29.07.2021	21:00:00		60	60	2		2	N	AC	Biocarea supapei obturatoroare de siguranță la PRG nr. 14 (reclamație de avarie nr.396)
Donduseni	Donduseni	Instalația de utilizare din str. Independenței 2/2, scara 1	PJ	30.07.2021	8:55:00		120	120	5		5	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apartamentul nr.2
Edinet	Edinet	Instalațiile de utilizare din str. Al.cea Bun nr.65, scara 2	PJ	02.08.2021	8:30:00		60	60	5		5	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apartamentul nr.65
Donduseni	Tău	PRG nr.35 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	03.08.2021	9:25:00		570	570	7		8	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG. Executarea lucrărilor de verificare la etanșetatea a conductelor de presiune joasă exteroare și interioare
Ocnita	Ocnita	Instalațiile de utilizare din casa de locuit din str. Independenții 7/4 (scara 2, coloana 1)	PJ	03.08.2021	16:25:00		65	65	5		5	N	AC	Intruperarea livrării gazelor naturale pe durata lichidării conșcințelor incendiuilor. (reclamația de avarie nr.403)
Ocnita	Hădărăuți	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.59	PJ	04.08.2021	10:05:00		1400	1400	3		3	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetatea a rețelei subterane de distribuție de presiune joasă și a rețelelor interioare
Donduseni	Baraboi	PRG nr.19 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	05.08.2021	9:35:00		485	485	15		15	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG nr. 19
Ocnita	Briideni	Conducta de distribuție aferentă	PM	09.08.2021	8:30:00		2060	2060	56		57	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetatea a rețelei subterane de distribuție de presiune medie
Ocnita	Ocnita	Instalațiile de utilizare din casa de locuit din str. L. Creangă, 33 (scara 2, coloana 1)	PJ	09.08.2021	9:35:00		120	120	10		10	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apartamentul nr. 19
Donduseni	Baraboi	PRG nr. 30 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	10.08.2021	9:55:00		450	450	15		15	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG nr.30
Ocnita	Hădărăuți	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.62	PJ	10.08.2021	9:20:00		1450	1450	3		3	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetatea a conductei subterane de distribuție de presiune joasă
Ocnita	Verejeni	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.9	PJ	12.08.2021	9:00:00		125	125	1		1	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetatea a rețelei suprațerane de distribuție de presiune joasă
Donduseni	Baraboi	PRG nr.24 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	12.08.2021	9:40:00		475	475	12		12	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG nr. 24
Briceni	Briceni	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.16	PJ	13.08.2021	10:00:00		120	120	12		12	P		Efectuarea lucrărilor de reconstrucție a instalației de utilizare la consumatorul casnic Molar A.
Edinet	Edinet	Rețelele de distribuție aferente PRG nr.56 (străzile B. Glavan, V. Rosca, Pluganilor)	PM	16.08.2021	8:00:00		4800	4800	734		5	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetatea a rețelei suprațerane de distribuție de presiune medie și joasă
Ocnita	Ocnita	PRG nr. 48 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	16.08.2021	9:00:00		200	200	11		4	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG (montarea PRG de tip nou cu două regulatoare FRG(ZMB-2Y1))
Ocnita	Hădărăuți	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.63	PJ	16.08.2021	9:40:00		1510	1510	2		2	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetatea a conductei subterane de distribuție de presiune joasă

Director

Edinet Napevoda

Ex. Sergiu Sovă

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (măță PJ / medie PM / joasă PJ)	Data Interrupții	Ora Interrupții	Durata Interrupții			Numărul locurilor de			Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Cauza Interrupții	Descriere detaliată
						OST, min.	OSD, min.	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Dondușeni	Tăuți	PRG nr.2 și conducta de distribuție de presiune joasă ațerentă	PM	18.08.2021	9:30:00		420	420	20		20	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG. Executarea lucrărilor de verificare la etanșetate a conductelor de presiune joasă exterioare și interioare	
Ocnita	Hădărăuți	Conducta de distribuție ațerentă PRG nr. 70	PJ	19.08.2021	8:00:00		1615	1615	5	1	6	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a conductei subterane de distribuție de presiune joasă și a rețelelor interioare	
Riscani	Zăicani	Rețelele de distribuție de presiune înaltă, medie și joasă	PJ	19.08.2021	08:00:00		1680	1680	42	2	44	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelelor de distribuție de presiune înaltă, medie și joasă	
Dondușeni	Dondușeni	Instalațiile de utilizare din str. 31 August, 4/3, scara 2	PJ	20.08.2021	09:00:00		360	360	5		5	P		Efectuarea lucrărilor de reconstrucție a instalațiilor de utilitare în apartamentele nr. 25 și 28	
Edneț	Edneț	Instalațiile de utilizare din str. Al. cel Bun nr. 63, scara 2	PJ	20.08.2021	09:00:00		424	424	10		10	P		Efectuarea lucrărilor de reconstrucție a instalației de utilitare în apartamentul nr. 22	
Ocnita	Hădărăuți	Conducta de distribuție ațerentă PRG nr. 71	PJ	23.08.2021	9:40:00		1540	1540	4		4	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a conductei subterane de distribuție de presiune joasă	
Ocnita	Corjeuți	Conducta de distribuție ațerentă PRG nr. 14	PJ	23.08.2021	17:48:00		1092	1092	42		42	N	AT	Efectuarea lucrărilor de înlocuire a consecințelor incidentului legal de deteriorarea conductei subterane din PE De40 în timpul efectuării lucrărilor neautorizate de terasament pentru pozarea unei conducte de alimentare cu apă (înștițarea de avarie nr.231)	
Briceni	Bulboacă	Conducta de distribuție ațerentă PRG nr. 14	PJ	23.08.2021	17:48:00		1740	1740	55		55	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelelor de distribuție de presiune medie și joasă	
Briceni	Bulboacă	Rețelele de distribuție	PM	24.08.2021	9:00:00		125	125	1		1	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a conductei supaterane de distribuție de presiune joasă	
Ocnita	Hădărăuți	Conducta de distribuție ațerentă PRG nr. 75	PJ	25.08.2021	8:30:00		80	80	4		4	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apartamentul nr. 17	
Edneț	Edneț	Instalațiile de utilizare din str. S.Bucovinei, 19/8 ap.20, 23, 26, 29	PJ	25.08.2021	9:20:00		1154	1154	28		28	N	AT	Efectuarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului, cauzat de deteriorarea conductei subterane de PE în timpul efectuării lucrărilor neautorizate de terasament (însușire de avarie nr.243)	
Briceni	Corjeuți	Conducta de distribuție ațerentă PRG nr.2	PJ	06.09.2021	16:46:00		70	70	1		1	N	AC	Blocarea supapei obturatorie de siguranță la PRG nr.18 (reclamație de avarie nr.463)	
Ocnita	Lipnic	PRG nr. 18 și conducta de distribuție de presiune joasă ațerentă	PM	10.09.2021	16:40:00		4410	4410	746	1	747	P		Efectuarea lucrărilor de reparare a conductei de transport gaze	
Dondușeni	Baraboi	Conducta de distribuție de presiune înaltă	PJ	14.09.2021	14:10:00		4245	4245	361	2	363	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelelor de distribuție de presiune medie și joasă, precum și a rețelelor interioare (parțial)	
Briceni	Lipcani	Conducta de distribuție ațerentă PRG nr.1.....nr.87	PM	20.09.2021	10:30:00		420	420	12		12	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG. Executarea lucrărilor de verificare la etanșetate a conductelor de presiune joasă	
Edneț	Cupcini	PRG nr.4 și conducta de distribuție de presiune joasă ațerentă	PM	21.09.2021	8:00:00		390	390	23		23	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG. Executarea lucrărilor de verificare la etanșetate a conductelor de presiune joasă	
Edneț	Edneț	PRG nr.30 și conducta de distribuție de presiune joasă ațerentă	PM	21.09.2021	8:30:00		360	360	14		14	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG. Executarea lucrărilor de verificare la etanșetate a conductelor de presiune joasă	
Edneț	Edneț	PRG nr.31 și conducta de distribuție de presiune joasă ațerentă	PM	22.09.2021	8:30:00		1584	1584	8		8	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a conductei subterane de distribuție de presiune joasă	
Ocnita	Grinăuți-Raia	Conducta de distribuție ațerentă PRG nr. 10	PJ	22.09.2021	9:40:00		360	360	11		11	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG. Executarea lucrărilor de verificare la etanșetate a conductelor de presiune joasă	
Edneț	Edneț	PRG nr.12 și conducta de distribuție de presiune joasă ațerentă	PM	23.09.2021	8:30:00		1525	1525	2		2	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a conductei subterane de distribuție de presiune joasă	
Ocnita	Grbova	Conducta de distribuție ațerentă PRG nr. 12	PJ	23.09.2021	9:25:00		360	360	7		7	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG. Executarea lucrărilor de verificare la etanșetate a conductelor de presiune joasă	
Edneț	Edneț	PRG nr.14 și conducta de distribuție de presiune joasă ațerentă	PM	24.09.2021	8:30:00		420	420	38		38	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG. Executarea lucrărilor de verificare la etanșetate a conductelor de presiune joasă	
Dondușeni	Dondușeni	Conducta de distribuție ațerentă PRG nr. 58	PJ	24.09.2021	9:00:00		255	255	12		12	P		Racorodirea instalației de utilizare a unui nou consumator	
Ocnita	Grinăuți-Moldova	Conducta de distribuție ațerentă PRG nr. 5	PJ	24.09.2021	10:15:00		1580	1580	5		5	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei supaterane de distribuție de presiune joasă	
Ocnita	Grinăuți-Moldova	Conducta de distribuție ațerentă PRG nr. 8	PJ	27.09.2021	9:45:00							P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a conductei subterane de distribuție de presiune joasă	

Director
Igor Napevoda
Ex. Sergiu Seva

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (mărită PJ / medie PM / joasă PJ)	Data Intenperții	Ora Intenperții	Durata Intenperții			Numărul locurilor de			Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Cauza Intenperții	Descriere detaliată
						OST, min.	OSD, min.	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Briceni	Gimnancăuți	Conducta de distribuție ațerentă PRG nr. 1-3, 15, 16, 21, 26, 28-33, 35, 42, 45, 54-57, 61-64, 68, 78, 88.	PM	27.09.2021	9:00:00		4320	4320	468		468	P		Efectuarea lucrărilor de verificare a etanșeității a rețelelor de presiune medie și joasă, precum și a rețelelor interioare (parțial)	
Dondușeni	Dondușeni	PRG nr.59 și conducta de distribuție de presiune joasă ațerentă	PM	28.09.2021	09:00:00		1800	1800	38	3	41	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a unui sector de conducta suprațerentă	
Edineț	Edineț	PRG nr.29 și conducta de distribuție de presiune joasă ațerentă	PM	29.09.2021	08:00:00		360	360	14		14	P		Efectuarea lucrărilor de reparație a conductei de gaze.	
Edineț	Trincea	Conducta de distribuție interuraltă spre s. Trincea	PJ	01.10.2021	16:35:00		1245	1245	51	3	54	N	AT	Efectuarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului cauzat de deteriorarea conductei subterane PE De 110 mm în timpul efectuării lucrărilor agricole meaurizate	
Ocnita	Birnova	PRG nr. 89 și conducta de distribuție de presiune joasă ațerentă	PM	03.10.2021	11:25:00		65	65	1		1	N	AC	Blocarea supapei obturatoare de siguranță la PRG nr. 89 (reclamație de avarie nr.517)	
Dondușeni	Dondușeni	Instalațiile de utilizare din str. E. Sîrbu, 1/1, scara 1	PJ	11.10.2021	9:00:00		65	65	5		5	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apartamentul nr.43	
Edineț	Edineț	Conducta de distribuție ațerentă PRG nr.1	PJ	11.10.2021	14:30:00		90	90	14		14	P		Efectuarea lucrărilor de reparație a conductei de gaze din str. V. Cupcea, 33	
Dondușeni	Dondușeni	PRG nr. 55 și conducta de distribuție de presiune joasă ațerentă	PM	12.10.2021	8:30:00		270	270	38		38	P		Înlocuirea dispozitivului de închidere (în amonte de PRG nr.55)	
Dondușeni	Timova	Conducta de distribuție ațerentă PRG nr. 40	PJ	12.10.2021	14:00:00		120	120	2	1	3	P		Înlocuirea dispozitivului de închidere (la aval de RG nr. 40)	
Dondușeni	Dondușeni	PRG nr. 19 și conducta de distribuție de presiune joasă ațerentă	PM	15.10.2021	8:30:00		275	275	36		36	P		Înlocuirea dispozitivului de închidere (în amonte și aval de PRG nr.19)	
Bălcești	Bălcești	Conducta de distribuție	PM	15.10.2021	11:45:00		355	355	3		3	N	AT	Efectuarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului cauzat de deteriorarea conductei subterane PE De 75 mm în timpul executării lucrărilor de terasament meaurizate	
Dondușeni	Dondușeni	Instalațiile de utilizare din str. 31 August, 2, scara 2	PJ	18.10.2021	9:30:00		135	135	5		5	P		Reconstrucția instalației de utilizare din apartamentul nr. 36	
Dondușeni	Dondușeni	PRG nr. 13 și conducta de distribuție de presiune joasă ațerentă	PM	19.10.2021	9:05:00		290	290	47	3	50	P		Înlocuirea dispozitivului de închidere (în amonte și aval de PRG nr.13)	
Dondușeni	Dondușeni	PRG nr. 17 și conducta de distribuție de presiune joasă ațerentă	PM	20.10.2021	12:37:00		53	53	1		1	N	AC	Blocarea supapei obturatoare de siguranță la PRG nr. 99 (reclamație de avarie nr. 585)	
Ocnita	Pauslova	PRG nr. 99 și conducta de distribuție de presiune joasă ațerentă	PM	20.10.2021	16:56:00		59	59		1	1	N	AC	Înlocuirea dispozitivului de închidere (în amonte și aval de PRG nr.1)	
Dondușeni	Dondușeni	PRG nr. 1 și conducta de distribuție de presiune joasă ațerentă	PM	22.10.2021	8:50:00		285	285	55		56	P		Deconectarea consumatorilor pe durata stingerii incendiului (din apartamentul nr.1) de către pompieri (reclamație de avarie nr.585)	
Ocnita	Ocnita	Instalațiile de utilizare din apartamentele 1, 3 din str. Libertății nr. 7	PJ	24.10.2021	1:30:00		2040	2040	2		2	N	FM	Reclamația instalației de gaze naturale noui consumator din apartamentul nr. 54	
Briceni	Briceni	(scara 1, coloana 2)	PJ	26.10.2021	16:00:00		60	60	4		4	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a unei porțiuni de conductă suprațerentă DN80	
Briceni	Trebitsăuți	Conducta de distribuție de presiune joasă ațerentă PRG nr.66	PJ	28.10.2021	9:00:00		360	360	12		12	P		Efectuarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului cauzat de racordarea neautorizată a unui încălzitor de apă caldă menajeră de către consumatorul casnic Cornorian Aliona (reclamație de avarie nr. 598)	
Ocnita	Mereșeuca	PRG nr. 6 și conducta de distribuție de presiune joasă ațerentă	PJ	29.10.2021	13:05:00		355	355	12		12	N	AT	Deconectarea consumatorului pe durata stingerii incendiului la locul de consns a consumatorului Lesnic C. de către pompieri (reclamație de avarie nr.617) și examinarea tehnică a locului de consum	
Ocnita	Pauslova	Instalația de utilizare a unei casei de locuit	PJ	09.11.2021	23:45:00		810	810	1		1	N	FM	Efectuarea lucrărilor de racordare a conductelor de presiune înaltă	
Briceni	Gimnancăuți	Conducta interuraltă de distribuție de presiune înaltă	PJ	11.11.2021	9:00:00		420	420	991	6	997	P		Racordarea instalației de utilizare a noului consumator din apartamentul nr. 11	
Ocnita	Frunza	Instalațiile de utilizare din str. Păcii, 4/a (scara 1, 2 coloana 2)	PJ	15.11.2021	9:05:00		95	95	9		9	P		Blocarea supapei obturatoare de siguranță la PRG nr. 64 (reclamație de avarie nr.639)	
Ocnita	Oraei	PRG nr. 64 și conducta de distribuție de presiune joasă ațerentă	PM	21.11.2021	7:35:00		80	80	10		10	N	AC		

Director (Ștefan) Napevoda

Ex. Sergiu Sovă

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (mărită PJ / medie PM / joasă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii			Numărul locurilor de			Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Cauza intreruperii	Descriere detaliată
						OST, min.	OSD, min.	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Ocnita	Bițâdeni	PRG nr. 1 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PJ	02.12.2021	22:37:00		740	740	6		6	N	FM	Deconectarea consumatorilor pe durata stingerii incendiului la locul de consum a consumatorului Pavluc B. de către pompieri (reclamație de avarie nr. 664) și examinarea tehnică a locului de consum	
Briceni	Tabani	PRG nr. 26 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	09.12.2021	14:15:00		1413	1413	28		28	N	AT	Efectuarea lucrărilor de lichidare a conexiunilor incidentului cauzat de conectarea neautorizată a unui incalzitor instantaneu de apa de către consumatorul final (reclamație de avarie nr. 349)	
Donușeni	Donușeni	Instalația de utilizare din str. Independenței, 11/2 ap. 17	PJ	14.12.2021	13:28:00		32	32	1		1	N	AC	Efectuarea lucrărilor de înlocuire a contorului defectat, model AEM GN G4CT (reclamată de avarie nr. 276)	
Briceni	Briceni	Instalațiile de utilizare din str. Independenței nr. 37	PJ	15.12.2021	9:00:00		180	180	6		6	P		Reconstrucția instalației de utilizare a noului consumator din apartamentul nr. 16	
Edineț	Edineț	Instalațiile de utilizare din str. Independenței, 84, ap. 5, 9, 13	PJ	15.12.2021	9:00:00		30	30	3		3	P		Deconectarea consumatorului pe durata stingerii incendiului la locul de consum a consumatorului Glavățchi A. de către pompieri (reclamație de avarie nr. 697) și examinarea tehnică a locului de consum	
Ocnita	Paladea	Instalația de utilizare a unei casei de locuit	PJ	18.12.2021	23:30:00		690	690	1		1	N	FM	Reconstrucția instalației de utilizare a noului consumator din apartamentul nr. 5	
Donușeni	Donușeni	Instalațiile de utilizare din str. D. Cantemir, 77 (scara 1)	PJ	27.12.2021	11:00:00		180	180	4		4	P		Reconstrucția instalației de gaze naturale a locului de consum "Grădinița de copii"	
Briceni	Caracuseeni	Rețelele de distribuție aferente PRG nr. 1 - Noi	PM	28.12.2021	9:00:00		180	180	30		30	P		Executarea lucrărilor de localizare și lichidare a conexiunilor incidentului cauzat prin deteriorarea conductei subterane De 40 (nodul de testare din pământ) (înștiințare de avarie nr. 695)	
Edineț	Cheoroșca Veche	Conducta de distribuție aferentă PRG nr. 10	PM	30.12.2021	14:00:00		230	230	8		8	N	AT		
		TOTAL 2021				4410	124981	129391	9415	83	9498				

Director
Igor Nepelivoda
Ex. Sergiu Sova